

TOYOTA RAV4 150 HK MANUELL 4X4
TESTDATO:
KODE: 260705

BS78404

80 000 KM

13.08.2013
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: JTMDCREV60D022594

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)
IDENTITET

KLARGJØRING

EKSTERIØR

LYS

MOTOR/MILJØ

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR


KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	0	ANTALL LADEKABLER	0
---------------	---	-------------------	---

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Kjennemerke
- ☒ Nøkler
- ☒ Understellsnummer

KLARGJØRING

- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling/under bil
- ☒ Panser
- ☒ Kanaler
- ☒ Dører/bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Støtfanger/grill
- ☒ Sensorer/parkeringssensor
- ☒ Tak/takluke/panoramatak
- ☒ Cabriolet/hardtop
- ☒ Speil
- ☒ Elektrisk forbindelse til tilhenger
- ☒ Rust
- ☒ Frontvindu/vinduer
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Dekk
- ☒ Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Avtagbar tilhengerkule

LYS

- ☒ Lysfunksjon foran
- ☒ Lysfunksjon bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR/MILJØ

- ☒ Avgass
- ☒ Avlesning av feilkoder
- ☒ Batteri(er)/batteripakke el/hybrid
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje (forurensning)
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljeforbruk/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Start/arbeidslyd
- ☒ Støy
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/luftbelger
- ☒ For-/bakstilling
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag

BREMSE

- ☒ Bremsefunksjon/ABS
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Lasteavhengig ventil

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkassefunksjon
- ☒ Differensialfunksjon
- ☒ Clutch/kobling
- ☒ Aksler
- ☒ System for stabilitet (EPS)

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Airbager
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Radio/CD/DVD/Bluetooth/USB/IPOD
- ☒ Navigasjon
- ☒ Refleksvest
- ☒ Jekk/verktøy/varseltrekant
- ☒ Skillevegg varerom

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.