

FORD MUSTANG MACH-E / LSK 4WD

TESTDATO: 12.05.2026

KODE: 1991898

EF87102

46 782 KM

07.06.2023

Førstegang registrert

Elektr.

CHASSISNR: WF0TK3SU6PMA15632

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 07.06.2027

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



KJØRETØYDATA

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------|---|
| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | 1 |
| TIDLIGERE BRUK | Normal bruk | | |

PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja | 20 | Tørt |

KLIMAANLEGG

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK | VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | |

VINTERDEKK :

SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Ja | Ja |
| SISTE SERVICEDATO | KILOMETERSTAND |
| 26.05.2025 | 36924 |

REGISTERREIM

| SKIFTET ? |
|-----------|
| Har ikke |

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Ja |

KOMMENTAR

noe steinsprut i fornt (panser,begge framskjermer)
1 steinsprut i frontrute utbedrerd nå ved takst.

flense rust opdaget i 4 av 4 dører.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Systemfunksjoner

Eksteriør

- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Skjermer
- Speil
- Vinduspussere/-splyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- El/hybrid batteripakke
- Lekkasjer
- Service

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant