TILSTANDSRAPPORT

NISSAN NISSAN X-TRAIL / T32 131 HK AUTOMAT 2WD **TESTDATO: 18.11.2026** **KODE: 2179132**

DP66179	105 484 KM	21.01.2015 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: JN1TCAT32U0005755	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 02.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.	
1.2 Dører	Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.	venstre foran
1.3 Bakluke	Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.	
1.4 Speil	Løs innfesting	venstre
1.5 Dekk/Felger	for lite mønsterdybde sommerdekk 2 stk	
1.6 Støtfanger	Noe bruksmerker.	foran
1.7 Støtfanger	deksler mangler	
1.8 Grill	løs	
1.9 Tak	Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.	
2. LYS		
2.1 Lys foran	Feste er litt løst.	foran - midten
2.2 Lys foran	matte glass	
2.3 Lys bak	dugg/fukt	bak - alle
2.4 Retningslys	vann/dugg	høyre
3. MOTOR		
3.1 Service	trenger service	
3.2 Turbo	oljegjennomslag i turbo	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Bakstilling	Bærebruer er gjennomrustet.	begge bak
5. INTERIØR		
5.1 Multimedia	navigasjon ikke oppdatert	



1.1 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.1 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.1 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.1 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.1 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.2 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.3 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



1.4 Løs innfesting



1.6 Noe bruksmerker.



1.6 Noe bruksmerker.



1.6 Noe bruksmerker.



1.6 Noe bruksmerker.



1.6 Noe bruksmerker.



1.6 Noe bruksmerker.



1.7 Deksler mangler



1.8 Løs



1.9 Noe bruksmerker på bilen, normal i hht alder.



2.1 Feste er litt løst.



2.2 Matte glass



2.2 Matte glass



2.3 Dugg/fukt



2.3 Dugg/fukt



2.3 Dugg/fukt



2.3 Dugg/fukt



2.4 Vann/dugg



3.2 Oljegjennomslag i turbo



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.



4.1 Bærebruer er gjennomrustet.


DP 66179


DP 66179




DP 66179


DP 66179



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 11, 2022	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 44, 2023

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**3**	**3**	**5**	**5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.06.2025	92294

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.