

HONDA JAZZ / GD1 83 HK MANUELL

TESTDATO: 17.08.2026

KODE: 2091522

 ZE98982

 180 638 KM

 04.09.2002
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: JHMGD17502S227443

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.02.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Karrosseri har endel bruksmerker, riper og bulker. Må besiktiges av kjøper.	
1.2 Dekk/Felger	Vinterdekk er fra 2019	
1.3 Kanal	rusthull, begge kanaler.	
2. LYS		
2.1 Lys bak	skiltlys lyser ikke	venstre bak
3. MOTOR		
3.1 Oljenivå/røykutvikling	Lavt oljenivå. Oljeforbruk, må forventes.	
3.2 Service	service etter bilens intervall ikke fulgt, større innvendig motorslitasje må påregnes.	
3.3 Trekkraft	Noe motorfjusk ved pådrag, kald motor.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	fjærbeinslager slakk, begge sider.	
4.2 Forstilling	slitt bærefororing, fortsatt ok men må følges med.	begge foran
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	3mm igjen på bremseklosser foran	begge foran
6. INTERIØR		
6.1 Seter	varmelement virker ikke, begge forseter	
6.2 Tepper/bekledning	slitte dørkmatter	
6.3 Varme/AC/Klima	svak/uteblitt funksjon på AC	
7. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
7.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	
7.2 Øvrig utstyr/klargjøring	trenger grundig rengjøring, røyklukt i bilen.	

HONDA SERVICEPROGRAM

Olje skift

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

6. måned / 10.000 km Grønn service (utvitved vedlikehold)

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

1 år / 20.000 km Blå service

Dato: 16.03.04 Km: 16149

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

TRAASDAHL AS
P.B. 3363 Skatteravn, 9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

HONDA SERVICEPROGRAM

Olje skift

Dato: 02.24 Km: 163894

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

7 år og 6 måneder / 150.000 km Grønn service (utvitved vedlikehold)

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

8 år / 160.000 km Blå service med tillegg

Dato: 24.26 Km: 176833

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

TRAASDAHL AS
P.B. 3363 Skatteravn, 9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

HONDA SERVICEPROGRAM

Olje skift

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

4. år og 6 måneder / 90.000 km Grønn service (utvitved vedlikehold)

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

5 år / 100.000 km Blå service

Dato: 14/1-2016 Km: 306664

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

TRAASDAHL AS
P.B. 3363 Skatteravn, 9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

HONDA SERVICEPROGRAM

Olje skift

Dato: 13.2.20 Km: 132157

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

6 år og 6 måneder / 130.000 km Grønn service (utvitved vedlikehold)

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

7 år / 140.000 km Blå service

Dato: 19.1.22 Km: 149834

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

TRAASDAHL AS
P.B. 3363 Skatteravn, 9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

HONDA SERVICEPROGRAM

Olje skift

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

3. år og 6 måneder / 70.000 km Grønn service (utvitved vedlikehold)

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

4. år / 80.000 km Blå service med tillegg

Dato: 19/1-2016 Km: 79883

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

TRAASDAHL AS
P.B. 3363 Skatteravn, 9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

HONDA SERVICEPROGRAM

Olje skift

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

5 år og 6 måneder / 110.000 km Grønn service (utvitved vedlikehold)

Dato: _____ Km: _____

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

6 år / 120.000 km Rød service

Dato: 14/6-2016 Km: 126448

Forhandler stempel _____

Utvitved vedlikehold _____

Verkmester signatur _____

TRAASDAHL AS
P.B. 3363 Skatteravn, 9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

Olje skift		1. år og 6. måneder / 30.000 km Grønn service (utvidet vedlikehold)	
Dato:		Ordre nr.:	
Km:		Karosseriskader oppdaget på service	Karosseri skade som spesifisert, er reparert i håndhold til HONDA's retningslinjer
Forhandler stempel	Forhandlerstempel	Dato:	
Utvidet vedlikehold	Verksmester signatur	Km:	
		Verksmester signatur	
Olje skift		2 år / 40.000 km Blå service med tillegg	
Dato:	27.8.05	Ordre nr.:	
Km:	35012	Karosseriskader oppdaget på service	Karosseri skade som spesifisert, er reparert i håndhold til HONDA's retningslinjer
Forhandler stempel	Sjekkliste er levert kunde ☒	Dato:	
Utvidet vedlikehold	Verksmester signatur	Km:	
		Verksmester signatur	

TRAASDAHL AS
Pb. 3363 Skatteravn.
9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

Olje skift		2 år og 6 måneder / 50.000 km Grønn service (utvidet vedlikehold)	
Dato:		Ordre nr.:	
Km:		Karosseriskader oppdaget på service	Karosseri skade som spesifisert, er reparert i håndhold til HONDA's retningslinjer
Forhandler stempel	Forhandlerstempel	Dato:	
Utvidet vedlikehold	Verksmester signatur	Km:	
		Verksmester signatur	
Olje skift		3 år / 60.000 km Blå service med tillegg	
Dato:	25-01-03	Ordre nr.:	
Km:	61538	Karosseriskader oppdaget på service	Karosseri skade som spesifisert, er reparert i håndhold til HONDA's retningslinjer
Forhandler stempel	Sjekkliste er levert kunde ☒	Dato:	
Utvidet vedlikehold	Verksmester signatur	Km:	
		Verksmester signatur	

TRAASDAHL AS
Pb. 3363 Skatteravn.
9003 TROMSØ

7.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	5,5	5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7,5	6,5	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.