

VOLVO XC60 / U 4WD
TESTDATO: 10.06.2026
KODE: 2046833

 CH15156	 80 206 KM	 22.01.2021 Førstegang registrert	 Hybr(B)
--	--	--	--

CHASSISNR: LYVUZBFVDMB720823	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 22.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 



Plukket av:

Service nr. 1	Service nr. 2
Utført Km: 10221	Utført Km: 16378
Dato: 10/1-22	Dato: 29/12-22
Arbeidsordre nr.: 3224196	Arbeidsordre nr.: 27272
Type service: Bilja Personbil as Pook 74, C.J. Hansens vei 18, 22 Tlf: 53 02 54 27 Org.nr: 576 023 189 Thomas Stubberud	Type service: Volvo Car Lillestrøm C.J. Hansens vei 18, 2007 L Tlf: 63 80 05 00 E-post: lilestrøm@volvo.no Org.nr: 928 148 491 Lars Erik
Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice
Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice
Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Utført Km: 33513	Utført Km: 49550	Utført Km: 70462
Dato: 27.12.23	Dato: 15/3-25 16-1-25	Dato: 22/1-26
Arbeidsordre nr.: 85268	Arbeidsordre nr.: 153925	Arbeidsordre nr.: 215299
Type service: Volvo Car Fornebu John Strandruds vei 14, 1360 P Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@volvo.no Org. nr. 928 148 491	Type service: Volvo Car Fornebu John Strandruds vei 14, 1360 Fornebu Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@volvo.no Org. nr. 928 148 491	Type service: Volvo Car Lillestrøm C.J. Hansens vei 18, 2007 Lillestrøm Tlf: 63 80 05 00 E-post: lilestrøm@volvo.no Org. nr. 928 148 491
Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice
Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice
Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet: TENNPLUGGER, LUFTFILTER, DREMSERVÆSC	Tillegg av intervall/Annet

VOLVO CERTIFIKAT

Hälsotillstånd for høgsjpenningsbatteri

Datum: 2026-08-26

Fordonsidentifikasjonsnummer (VIN): LYVUZ8FM8720823
 Registreringsnummer: CH15156
 Modell: XC60 II 2021
 Kilometer: 79 239 Km
 Verkstedet: Bilje Jessheim

Batteriets hälsotillstånd: 92 %

Definisjon av hälsotillstånd
 Batteriets hälsotillstånd er den tilgjengelige syklerbare kapasiteten ved 25°C jøreført med den nominelle kapasiteten i løyden av kjøretøyet. Det berørte batteritilstandet baseres på det oppgitte vektet av batteriets syklerbare kapasitet og den tilsvarende nedsløyfingsgraden. Batteriets anslått levetid påvirkes av kjøretøyet syklerbare kapasiteter.

*** Følelse**
 Været som angis for høgsjpenningsbatteriets hälsotillstånd er basert på gjennomsnittstemperatur og den tilsvarende batteritilstandstendensen. Etmetet liden tenng på batteriets tilgjengele anslått levetid og andre faktorer. Det angitte vektet resultatet forløyder ved 25°C. Høgsjpenningsbatteriets hälsotillstånd for batterier med hälsotillstånd over 90% og under 90% hälsotillstånd for batterier med hälsotillstånd over 90% hälsotillstånd. Det er viktig å huske at batteriets hälsotillstånd er et gjennomsnittlig resultat og at batteriets hälsotillstånd kan variere mellom kjøretøyene. Batteritilstanden og kjøretøyet kan påvirkes av ulike faktorer, slik som målestilstanden til anslått levetid og kjøretøyet. For informasjon om å hantere batteritilstand og prestande, villegges se anslått levetid.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.01.2026	70462
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.01.2022	10221
20.12.2022	16378
27.12.2023	33513
16.01.2025	49550
22.01.2026	70462

KOMMENTAR

Normal bruks slitasje.
Nye sommerdekk.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.