

VOLVO XC60 / U 4WD
TESTDATO: 16.09.2026
KODE: 2119686

CV99941

68 549 KM

22.12.2021
Førstegang registrert

Hybr(B)
CHASSISNR: LYVUZBFVDNB933022
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 12.01.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




TidK	TidM	Antall	feilsymptom	Prøvekjørt med VIDA innkø																								
VEDLIKEHOLD																												
okumentasjon I registrerte hver service ved sler og en underskrift. gistrerte elementene i din origi- nial. vedlikeholdservice i tråd med dette.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Service nr.</th> <th>Utløst</th> <th>Km</th> <th>Dato</th> <th>Arbeidsordre nr.</th> <th>Service</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> </tbody> </table>					Service nr.	Utløst	Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Service	1	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24	2	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24	3	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24
Service nr.	Utløst	Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Service																							
1	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
2	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
3	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Service nr.</th> <th>Utløst</th> <th>Km</th> <th>Dato</th> <th>Arbeidsordre nr.</th> <th>Service</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> </tbody> </table>					Service nr.	Utløst	Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Service	1	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24	2	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24	3	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24
Service nr.	Utløst	Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Service																							
1	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
2	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
3	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Service nr.</th> <th>Utløst</th> <th>Km</th> <th>Dato</th> <th>Arbeidsordre nr.</th> <th>Service</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78007</td> <td>30/72-22</td> <td>3354736</td> <td>35665</td> <td>14/11/24</td> </tr> </tbody> </table>					Service nr.	Utløst	Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Service	1	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24	2	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24	3	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24
Service nr.	Utløst	Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Service																							
1	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
2	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							
3	78007	30/72-22	3354736	35665	14/11/24																							

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
31.10.2025	55629
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.12.2022	18001
14.02.2024	35665
14.11.2024	44582
31.10.2025	55629

KOMMENTAR

Normal bruks slitasje.
Service utføres før levering.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.