

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE / U 4WD

TESTDATO: 28.08.2026

KODE: 2102672



CV91234



123 206 KM



18.12.2018

Førstegang registrert



Hybr(B)

CHASSISNR: YV1UZBMTDK1262317

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 07.01.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING







SERVICE OG VEDUKEHOLD		SERVICE OG VEDUKEHOLD		SERVICE OG VEDUKEHOLD	
Service nr. 6		Service nr. 7		Service nr. 8	
Uttart	Km	Uttart	Km	Uttart	Km
92305	108296	108296	108296		
Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
04/09-24	19/09-25	19/09-25	19/09-25		
Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.
3517765	3639698	3639698	3639698		
Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service
Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice
Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo
Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim
Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte
SKIFTET AUTOMATGIRINGSSKIVE	TEKNIFLUGGER	TEKNIFLUGGER	TEKNIFLUGGER	TEKNIFLUGGER	TEKNIFLUGGER
LUFTFILTER	LUFTFILTER	LUFTFILTER	LUFTFILTER	LUFTFILTER	LUFTFILTER
Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning

SERVICE OG VEDUKEHOLD		SERVICE OG VEDUKEHOLD		SERVICE OG VEDUKEHOLD		SERVICE OG VEDUKEHOLD		SERVICE OG VEDUKEHOLD	
Service nr. 1		Service nr. 2		Service nr. 3		Service nr. 4		Service nr. 5	
Uttart	Km	Uttart	Km	Uttart	Km	Uttart	Km	Uttart	Km
20484	34663	34663	34663	48235	50343	50343	50343	69973	69973
Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
4/12-19	20/11-2020	20/11-2020	20/11-2020	15/11-21	27/2-2022	27/2-2022	27/2-2022	25/2-23	25/2-23
Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.
2869358	3040146	3040146	3040146	3199402	380965	380965	380965	344608	344608
Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service
Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice
Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA	NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo	Bilia Jessheim - Volvo
Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim	Tranngårdsvegen 2, 2069 Jessheim
Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte	Ekstra oiler og filterbytte
Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning	Bemerkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	65	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	5,2	5,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,8	5,8	6,2	6,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.08.2025	108296
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
04.12.2019	20484
20.11.2020	34663
15.11.2021	48235
27.07.2022	50343
25.07.2023	69973
04.09.2024	92305
19.08.2025	108296

KOMMENTAR

- Normal bruks slitasje.
- Service utføres før levering.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.