

**TOYOTA HILUX 4WD / N2(EU.TSAM) 144 HK MANUELL
4WD**
TESTDATO: 25.06.2026
KODE: 2060658

 NF64635	 163 392 KM	 30.10.2013 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: AHTFR29G407036960	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 28.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Sprekk i gailcoat h.side plantopp.	
1.2 Lakk	Bruksslitasje karosseri/lakk utifra alder/km.stand. Steinsprut/riper/p-bulker etc., noe påbegynnende rust i fals innv.nede baklem, skrapet rent og påført ruststop og penselflekket.	
1.3 Antirustbehandling	Bilen har nylig fått antirustbehandling.	
1.4 Dekk/Felger	Mange knekt pigger i vinterhjul.	
2. MOTOR		
2.1 Service	Det er kjøpt deler til reg.reim. på Toyota Lillehammer 28.05.2025. Klistremerke på registerdeksel indikerer at den er byttet 05.06.2026.	




1.1 Sprekk i gailcoat h.side plantopp.



1.1 Sprekk i gailcoat h.side plantopp.



1.4 Mange knekt pigger i vinterhjul.



2.1 Det er kjøpt deler til reg.reim. på Toyota Lillehammer 28.05.2025. Klistremerke på registerdeksel indikerer at den er byttet 05.06.2026.

Bilinformasjon		Ordreinformasjon				
Bilnummer: N654635 VIN: AHTR29G407036960 Masternr.: 745664 Merke: TOYOTA Modell: Hilux 7C D-Cab med lastepalen 2.5 D-4D High power 4WD with Intercooler 5-trinns manuell (1) 5k+ Modelkode: 84413.5X Karosseri: D-Cab med lastepalen Drivstoff: Geartype: 5-trinns manuell Katalysator: KUNZSL-PRMSHW Motornr.: 2K0A088323 Produktionsperiode: 201304 1.reg.dat: 30.10.2013 1.reg.dat Norge: 30.10.2013 Km.stand: 85801 Km.dat: 11.03.2021		Tilbake Forhandler: Toyota Sulland Lillehammer AS Type: Kundeforhold Produksjonsdato: 28.05.2025 Tilbuetsdato: 27.05.2025 Ordrenr.: 15169839 Km.stand: 0	REGISTERREIM Produkt detaljer			
Del/ Operasjon	Beskrivelse	Stk.pris ekskl. mva.	Ant.	Enhet	Rabatt	Sum inkl. mva.
1356839016	REGISTERREIM		1	STK		
1350567042	Sittemønstre		1	STK		
1354067020	KJEDESTRÅMMER		1	STK		

2.1 Det er kjøpt deler til reg.reim. på Toyota Lillehammer 28.05.2025. Klistremerke på registerdeksel indikerer at den er byttet 05.06.2026.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 18, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,5	7,5	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.06.2026	163392
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.10.2016	22500
08.12.2017	48396
15.05.2018	55490
28.03.2019	64206
21.01.2020	73038
07.06.2021	88547
09.08.2022	105077
31.10.2023	120954
08.05.2024	127200
20.08.2024	136500
10.06.2026	163392

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.