

VOLKSWAGEN E-GOLF FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 12.05.2025

KODE: 1709523



EB41871



95 803 KM



07.04.2020

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: WVVZZZAUZLW915468

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 07.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
1.1 Opplysninger	Bilen har småriper, bulker , steinsprut og kantkjørte felger. På eldre brukte biler eller biler med høyere kilometer vil det forekomme rust på understell , karosseri og krakelering/dugg i lamper. Slike kostnader vil ikke være regnet som mangel. Kjøper aksepterer bilens tilstand innvendig og utvendig	



SERVICE

Gjennomført service

Dato: 22.04.2015

Km.stand: 95804

Signatur og stempel

Motorolje

Merke/viskositet

Tennplugger/ Glødeplugg

Kontrollert for feilkoder

Oljefilter

Drivstoffilter

Luftfilter

Kupelfilter

Girrolje

Skiftet/luftet

Bremseklosser, foran

Bremseklosser, bak

Registerreim

Drivveim

Bremsevæske

Kjølevæske

Rustkontroll

Mobilitetsgaranti

Kommentar

Neste service

Dato:

Km.stand:

SERVICE

Gjennomført service

Dato: 22.04.2015

Km.stand: 95804

Signatur og stempel

Motorolje

Merke/viskositet

Tennplugger/ Glødeplugg

Kontrollert for feilkoder

Oljefilter

Drivstoffilter

Luftfilter

Kupelfilter

Girrolje

Skiftet/luftet

Bremseklosser, foran

Bremseklosser, bak

Registerreim

Drivveim

Bremsevæske

Kjølevæske

Rustkontroll

Mobilitetsgaranti

Kommentar

Neste service

Dato:

Km.stand:

Ved melding i instrumentpanel: /

Lena Bil og Bensin AS

ES50

2850 LENA

Tlf.: 61 16 02 26

Fax: 61 16 04 14

Org.nr.: NO 887610012 RMA

Konto: 6173 05 07643

Email: post@lenabensin.no

web:

Betne Toten Kommune

Postboks 24

2851 LENA

FAKTURA KOP1

NUMMER: 18920

DATE: 15.09.21

SIDE: 1

KUNDENR.: 14030

ORDRENr.: 9454

MERKE: E Golf

MODELL: 2020

REG.NR: EB41871

CHASSISNR: WVWZZAUZLW915468

REKV.NR:

MEKANIKER:

VARENUMMER	TEKST	ANTALL	STYKKEPRIS	I ALT
AT	Inspeksjonsservice	1,00	1 250,00	1 250,00
AT	Kjøring	1,00	150,00	150,00
	Gruppertotal ARBEID			1 400,00

Lena Bil og Bensin AS

Lena Bil og Bensin AS

ES50

2850 LENA

Tlf.: 61 16 02 26

Fax: 61 16 04 14

Org.nr.: NO 887610012 RMA

Konto: 6173 05 07643

Email: post@lenabensin.no

web:

Betne Toten Kommune

Postboks 24

2851 LENA

FAKTURA KOP1

NUMMER: 17825

DATE: 20.04.21

SIDE: 1

KUNDENR.: 14030

ORDRENr.: 8328

MERKE: E Golf

MODELL: 2020


REG.NR: EB41871

CHASSISNR: WVWZZAUZLW915468

REKV.NR:

MEKANIKER:

VARENUMMER	TEKST	ANTALL	STYKKEPRIS	I ALT
AT	Inspeksjonsservice	1,00	500,00	500,00
AT	Kjøring	1,00	150,00	150,00
	Gruppertotal ARBEID			650,00



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 41, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Nei
SISTE SERVICEDATO	22.01.2025
KILOMETERSTAND	95007
SERVICER UTFØRT	22.02.2024
KILOMETERSTAND	83503
	10.02.2023
	78839

KOMMENTAR

Slitedeler eller skader fra ytre påvirkninger omfattes ikke av garanti. Hvis bilen tas inn dekker vi dessverre ikke erstatningsbil, og hvis det ikke avdekkes feil vil du belastes for kostnaden tilknyttet diagnose/verkstedstime.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.