

**MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 140 HK MANUELL 4WD**
**TESTDATO: 24.03.2026**
**KODE: 1981005**

<b>RJ83102</b>	<b>257 743 KM</b>	<b>10.03.2008</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> JMBXJCW8W8Z407599	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 01.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

# SULLAND


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning


Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b>			
1.1	Systemfunksjoner	varsellampe lyser	
<b>2. EKSTERIØR</b>			
2.1	Lakk	generelt mye riper og småbulker	
2.2	Under bil	rust	foran - bak
2.3	Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	foran
2.4	Panser	noe steinsprut med rust	
2.5	Skjermer	rust	alle
2.6	Døråpning	noen riper og småbulker	alle
2.7	Støtfanger	løs	foran
2.8	Støtfanger	ripe(r)	foran - bak
2.9	Støtfanger	sprukket	foran
2.10	Kanal	rusthull	begge
<b>3. LYS</b>			
3.1	Lys foran	dugg/fukt	begge
3.2	Lys foran	defekt/sprukket glass	høyre foran
3.3	Lys bak	dugg/fukt	bak - alle
<b>4. MOTOR</b>			
4.1	Drivstoffanlegg/-ledninger	rust på drivstoffrør	
4.2	Service	varsler service	
4.3	Startmotor	ulyd	
<b>5. HJULOPPHENG/STYRING</b>			
5.1	Bakstilling	slitt bæreforforing	begge bak
<b>6. BREMSER</b>			
6.1	Rør/slanger	øvrige feil	venstre foran
6.2	Rør/slanger	rust	begge bak
6.3	Skiver	rust	foran - bak
<b>7. GIR OG DRIVLINJE</b>			
7.1	Aksler	drivakselmansjett defekt	indre - høyre foran
<b>8. INTERIØR</b>			
8.1	Dørtrekk	slitt/ripe(r)	venstre foran
8.2	Seter	slitt	begge foran
8.3	Multimedia	øvrige feil	
8.4	Ratt	øvrige feil	



2.1 Generelt mye riper og småbulker



2.1 Generelt mye riper og småbulker



2.1 Generelt mye riper og småbulker



2.1 Generelt mye riper og småbulker



2.1 Generelt mye riper og småbulker




2.2 Rust



2.2 Rust



2.2 Rust



2.2 Rust



2.3 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.5 Rust



2.5 Rust



2.5 Rust



2.5 Rust



2.6 Noen riper og småbulker



2.7 Løs



2.7 Løs



2.7 Løs




2.8 Ripe(r)



2.8 Ripe(r)



2.9 Sprukket



2.10 Rusthull



2.10 Rusthull



2.10 Rusthull



2.10 Rusthull



3.1 Dugg/fukt



3.2 Defekt/sprukket glass



3.3 Dugg/fukt



3.3 Dugg/fukt



4.1 Rust på drivstoffrør



6.1 Øvrige feil



6.2 Rust



6.2 Rust



7.1 Drivakselmansjett defekt



8.1 Slitt/ripe(r)



8.2 Slitt

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT
Nei

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.