VOLVO V60 CROSS COUNTRY / Z 200 HK AUTOMAT 4WD TESTDATO: 29.10.2026 KODE: 2161097

AA72227	149 598 KM	11.04.2019 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: YV1ZZA8VCK1004476	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 11.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.





OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR ✓	LYS ✓
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓




GARANTIBEVIS
Versjon
Volvo V60CC
Type/chassisnr.
- 004476
Modellår
2019
Reg.nr.
AA72227
Leveringsdato
2019 04 11
Forhandler
Bedriftens navn
Jensen & Scheele Bil AS
Adresse
Underskrift
Stempel
JENSEN & SCHEELE BIL A/S
HALDEN
Tlf. 69 21 35 00
Bilen din har følgende intervaller:
30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren*
*Det som kommer først
Eier 1
Lise Bent Grønberg
Hyrvang Gård, Kornsjøveien 511
1796 Kornsjø
Eier 2
Adresse
Telefon
Andre spesifikasjoner


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicedokumentasjon
Servicenr. 1
Utført
Km 21633
Dato 07.04.2020
Arbeidsordre nr. 339160
Type service
Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELE BIL A/S
HALDEN
Tlf. 69 21 35 00
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
Servicenr. 2
Utført
Km 37527
Dato 21.04.21
Arbeidsordre nr. 355432
Type service
Vedlikeholdsservice
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
Hygroskopisk kontroll av bremsevæske. OK
Kjølesystem: Kontroll


Servicenr. 3
Utført
Km 54918KM
Dato 01.04.22
Arbeidsordre nr. 1120593
Type service
Vedlikeholdsservice
BILSERVICE
BREMSEVÆSKE
FLUIDNIVÅ
KONTROLL AV OLJE
AF
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
Servicenr. 4
Utført
Km 75159
Dato 3/4-23
Arbeidsordre nr. 1190443
Type service
Vedlikeholdsservice
BILSERVICE
FBL
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
Servicenr. 5
Utført
Km 95159
Dato 02.04.24
Arbeidsordre nr. 1231450
Type service
Vedlikeholdsservice
BILSERVICE
KK
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
BILSERVICE


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicenr. 6
Utført
Km 115021
Dato 10.04.25
Arbeidsordre nr. 1275104
Type service
Vedlikeholdsservice
BILSERVICE
Ekstra olje- og filterbytte
SERVICE
Girolje
Dieselfilter
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 7
Utført
Km 138308
Dato 20.04.26
Arbeidsordre nr. 1335379
Type service
Vedlikeholdsservice
BILSERVICE
Bremsevæske
Kontroll
BILSERVICE
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
Servicenr. 8
Utført
Km
Dato
Arbeidsordre nr.
Type service
Vedlikeholdsservice
Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL
Bemerkning
Kjølesystem: Kontroll




AA 72227








AA 72227


VOLVO
V60
AA 72227


AA 72227
V60








Continental


235/40 ZR 20


235/40 ZR 20
Continental


Continental
















FIRST AID KIT




FIRST AID KIT













KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 9, 2023

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**2**	**2**	**2**	**2**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5,5**	**5,5**	**4**	**4**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.04.2026	138308

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.