



6561171

NAF Bruktbiltest - kosmetisk

Testdato
23.09.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model Y	Motoreffekt	158 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	██████	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	████████████████	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	70880	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	21.03.2023
		Frist for neste EU kontroll	20.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest kosmetisk skal kun benyttes som dokumentasjon ved kjøp/salg mellom profesjonelle parter. Testen skal ikke benyttes som dokumentasjon ved salg til sluttbruker/privatperson.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang.

Merk spesielt at testen har fokus på kosmetiske feil ved karosseri og mekanisk tilstand er ikke vurdert.

Bremsetest er vurdert etter regelverk for PKK.

NAF Bruktbiltest kosmetisk er utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



6561171

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
5.3	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
29.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre bakskjerm
29.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
29.17		* Sprekker i karosseri kit under håndtak bakluke.	
35.2	Bremsekiver, bremseklosser	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
36.6	Dekk.	Dekk har skade	Høyre bak
37.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
38.15	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
40.2	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
9.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
15.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
16.7	Feilkodeutlesing.	* Kontroller bilens service alert.	
20.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Bakluke/-dør, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
21.7	Dørtrekk.	Bruksslitasje	Bakluke/-dør
29.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
29.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	Hele karosseriet
29.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
36.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak, Høyre foran

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6561171

Generell informasjon.		Hjul,dekk.	
1 - Bildeserie	✓	35 - Bremseskiver, bremseklosser	R
2 - Skilter.	✓	36 - Dekk.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	37 - Felg.	R
		38 - Ekstra hjulsett..	R
Interiør.		Prøvekjøring.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	39 - Kjøreegenskaper.	✓
6 - Brems pedal.	✓	40 - Unormal lyd!	R
7 - Instrumenter.	✓	41 - Brems-test	✓
8 - Dashbord /midtkonsoll.	✓		
9 - Glassruter.	O		
10 - Innvendig speil.	✓		
11 - Utvendig speil.	✓		
12 - Solskjerm.	✓		
13 - Takluke/Panoramatak.	✓		
14 - Taktrekk.	✓		
15 - Interiør generelt.	O		
Motor.			
16 - Feilkodeutlesing.	O		
17 - Lykter/lys - tilstand.	✓		
18 - Utvendig tilstand motor.	✓		
Karosseri.			
19 - Dører.	✓		
20 - Døråpning.	O		
21 - Dørtrekk.	O		
22 - Bilbelte.	✓		
23 - Gulvmatter/-teppe.	✓		
24 - Seter.	✓		
25 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓		
26 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓		
27 - Laste-/bagasjerom.	✓		
28 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓		
29 - Lakk / karosseri utvendig.	R		
Underside.			
30 - Vognbunn/understell.	✓		
31 - Bremsørør.	✓		
32 - Bremseslanger.	✓		
33 - Lekkasje.	✓		
34 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓		



6561171

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
26.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
36.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
36.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
36.3		Mønsterdybde HF	2,00 mm
36.4		Mønsterdybde VB	3,60 mm
36.5		Mønsterdybde HB	2,50 mm
37.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
38.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
38.2		Mønsterdybde	5,00 mm
38.3		Mønsterdybde	6,00 mm
38.4		Mønsterdybde	7,00 mm
38.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
38.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6561171

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6561171

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6561171

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Bremseskiver, bremsesklosser




R 24. Bremseskiver, bremsesklosser

R



6561171

Bilder og vedlegg



25. Feilkodeutlesing.



O 26. Felg.



R 27. Felg.



28. Felg.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.




34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.




R 36. Lakk / karosseri utvendig.



6561171

Bilder og vedlegg



37. Ratt, rattaksel, ledd.

R