




Teknisk test med påkost

VOLKSWAGEN GOLF / AU 2WD

TESTDATO: 14.10.2026



CHASSISNR: VVWZZZAUZKW800088

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.01.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk -	Delvis omlakkert. Hel eller delvis opplakkert front,panser framskjermer.	foran	
1.2 Lakk	Generelt mye riper. Mye riper,lakkskade høyre speilhus.		3 750
1.3 Dekk/Felger -	For liten mønsterdybde sommerdekk. 4 nye sommerdekk må til 225/45-17	indre, alle	12 500
1.4 Dekk/Felger -	Sommerfelger	alle	
Motor			
2.1 Service	Pkk-kontroll. PKK innen 31.1-28		
2.2 Service	Trenger service. Mangler service historikk samt trenger service om 3dager		18 750
Hjuloppheng/styring			
3.1 Forstilling -	4-hjulsmåling/forstillingskontroll. 4hjulskontroll med justering etter bytte av dekk	alle	2 000
inkl. mva			37 000




1.1 Delvis omlakkert
Hel eller delvis opplakkert front, panser
framskjerner.



1.2 Generelt mye riper
Mye riper, lakkskade høyre speilhus.



1.2 Generelt mye riper
Mye riper, lakkskade høyre speilhus.




1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk
4 nye sommerdekk må til 225/45-17



1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk
4 nye sommerdekk må til 225/45-17



1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk
4 nye sommerdekk må til 225/45-17



1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk
4 nye sommerdekk må til 225/45-17



1.4 Øvrige feil
Sommerfelger




1.4 Øvrige feil
Sommerfelger



1.4 Øvrige feil
Sommerfelger



1.4 Øvrige feil
Sommerfelger



1.4 Øvrige feil
Sommerfelger



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	90	Vått

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 12, 2018

Innsideslitt utslitt alle 225/45-17

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1		
AKSEL 2		

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 16, 2025

Piggfri 205/55-16

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,0	8,0
AKSEL 2	8,0	8,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
17.10.2025	58830

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant