



6494213

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.08.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ENYAQ RS	Motoreffekt	- kW
Type	NY	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EJ69487	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	TMBLJ9NY0SF031911	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	41976	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2024
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	31.10.2024
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6494213

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
82.23	Unormal lyd!	* Noe frekvensens fra motorrom etter bilen er skrudd av.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	23 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten, våt eller nediset?	Nei



6494213

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	38 - Dørråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	39 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	42 - Seter.	✓
7 - Brems pedal.	✓	43 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	44 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	45 - Tilhengerfeste.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	✓
12 - Glassruter.	✓	48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Setevarmer.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Innvendig speil.	✓	50 - Lakk / karosseri utvendig.	✓
15 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
16 - Solskjermer.	✓	51 - Vognbunn/understell.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
19 - Taktrekk.	✓	53 - Stabilisator.	✓
21 - Interiør generelt.	✓	54 - Differensial.	✓
Motor.		55 - Drivaksler.	✓
22 - Panser.	✓	57 - Bremsørør.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	58 - Bremseslanger.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	○	59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓	61 - Parkbrems.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	✓	62 - Støtdempere.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	64 - Lekkasje.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	68 - Travers.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
33 - Motorfester.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
		71 - Styresnekke, tannstang.	✓
		72 - Fjærer / fjærbein.	✓



6494213

Hjul, dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	✓
77 - Ekstra hjulsett..	✓

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
82 - Unormal lyd!	0
83 - Bremses - virkemåte	✓



6494213

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29	Kjølesystem.		Kontrollert visuelt
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
73	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
77.2		Mønsterdybde	6,00 mm
77.3		Mønsterdybde	7,00 mm
77.4		Mønsterdybde	6,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6494213

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (52)

System	Feilkoder	Beskrivelse
A/C/heater	B109411	Temperature control flap actuator poti left — Fault in electric circuit
	B109511	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
	B109611	Actuator sensor of temperature flap rear — Fault in electric circuit
	B1AC713	Air distribution flap actuator FR — Interruption in electric circuit
	B1AC811	Air distribution flap actuator sensor FL — Short circuit to ground
	B1ACB11	Air distribution flap actuator sensor right — Short circuit to ground
Application server 3 system 1 infotainment	B1994F4	Audio data bus — Microphone faulty
Brake boost	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Brake electronics	C102D00	Tire-pressure warning — Warning message active
	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Diagn. interface bus	B18C6F0	High-voltage safety management — Emergency shut-off demanded
	B201200	ECU — Wrong data record
	P1BF100	High-voltage charge terminal — Incorrect input voltage
	P1BFF00	Extended charging function — Charge request failed
	P1CC300	High-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Faulty electric control circuit!
	U112100	Data bus — Missing message!
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
	U163300	Powerline communication — Communication disturbed
	U164D00	CAN communication with traction battery charging device — Message implausible
	U1A2F00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Driver door electronics	B148754	Power window drive — Basic setting missing/incorrect
Electric drive 1	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U012200	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U040100	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
	U192A00	Remote update — No signal
Electric drive 2	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U192A00	Remote update — No signal
	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Emergency call system/telematics	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not



6494213

System	Feilkoder	Beskrivelse
system		available
Engine electronics I	U059900	CAN bus connection to DC-DC converter ECU A — Received invalid data
Front camera system	C110AF7	Camera ECU — Restricted sight
High-voltage battery charger	B193D13	Intermediate circuit voltage sensor — Interruption in electric circuit
	B19E400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	B1D7B13	Intermediate circuit voltage sensor 2 — Interruption in electric circuit
	P1A0E00	Charger 1 — Function faulty.
	U303500	Verification of communication monitoring — Signal faulty
Passenger door electronics	B148754	Power window drive — Basic setting missing/incorrect
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Software cluster embedded 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U15E900	Extended charging function — Charging plan creation faulty
Vehicle electrics 1	U112100	Data bus — Missing message!
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (28)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Lane change assist Parking assist Rearview camera system/all-round vision camera system
Anti-theft	Access and start system interface ECU of theft warning system FL ECU of theft warning system FR ECU of theft warning system RL ECU of theft warning system RR (8121)
Comfort	Actuator for exterior noise Application server 1 system 1 adaptive Application server 1 system 2 Java Charger 1 for mobile terminal devices Display unit driver display Door electronics rear driver side Door electronics rear passenger side Driver seat adjustment Head-up display Light control left 2 Light control right 2 Rear lid electronics Software cluster housekeeping 1 Trailer function
Infotainment system	Information electronics Sound system



6494213

System	Beskrivelse
Passive safety	Airbag
Powertrain	Hybrid battery management
Steering	Electron. steering column locking Power steering



6494213

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6494213


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6494213

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt