# Komplett dokumentasjon

| **Bildata** | |
|---|---|
| Chassisnr. | WAUZZZGE9KB011330 |
| Typebetegnelse | e-tron 300/M1J |
| Dato for utlevering | 2019-06-05 |
| Utvidet garanti | Kontraktutløp 2024-06-04 |
| | Kjørelengde 100000 km |

| **Inspeksjon** | |
|---|---|
| Dato | 2026-10-27 |
| Kjørelengde | 105327 km |
| Ordrenr. | 615427 |
| mek 118 27.10.26<br>utført<br>**********<br>Produksjonsleder B830MFL har utført sluttkontroll 27/10/2026 | |
| Utførte tilleggsarbeider | ✓ Støv- og pollenfilter<br>✓ Bremsevæskeservice<br>✓ Vannavløp<br>✓ Oppsamlingsbeholder |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI 19-21<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |
| Mobilitetsgaranti | Ja (til visning av service) |

| **Verkstedets merknader** | |
|---|---|
| Dato | 2026-01-16 |
| Kjørelengde | 99706 km |
| 93u9 utført | |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI 19-21<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |

| Verkstedets merknader | |
|---|---|
| Dato | 2024-10-29 |
| Kjørelengde | 91272 km |
| 93U9 utført | |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |

| Inspeksjon | |
|---|---|
| Dato | 2022-12-20 |
| Kjørelengde | 60910 km |
| Ordrenr. | 740426 |
| Utførte tilleggsarbeider | ✓ Støv- og pollenfilter<br>✓ Bremsevæskeservice<br>✓ Vannavløp<br>✓ Oppsamlingsbeholder |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI 19-21<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |
| Mobilitetsgaranti | Ja (til visning av service) |

| Verkstedets merknader | |
|---|---|
| Dato | 2021-03-05 |
| Kjørelengde | 29380 km |
| 66m2/93h6/94m9 | |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI 19-21<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |

| Inspeksjon | |
|---|---|
| Dato | 2021-03-05 |
| Kjørelengde | 29380 km |
| Ordrenr. | 660672 |
| Utførte tilleggsarbeider | ✓ Støv- og pollenfilter<br>✓ Bremsevæskeservice<br>✓ Vannavløp<br>✓ Oppsamlingsbeholder |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI 19-21<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |
| Mobilitetsgaranti | Ja (til visning av service) |

| Verkstedets merknader | |
|---|---|
| Dato | 2019-12-09 |
| Kjørelengde | 10114 km |
| Aksjon 57H3 | |
| Utført av | MØLLER BIL TRONDHEIM<br>INGVALD YSTGAARDSVEI 19-21<br>7047 TRONDHEIM<br>Norge |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |

| Klargjøringsinspeksjon | |
|---|---|
| Dato | 2019-05-28 |
| Kjørelengde | 0 km |
| Ordrenr. | 581043 |
| Utført av | Av juridiske årsaker er opplysninger om verkstedet som utfører arbeidet, bare tilgjengelige dersom verkstedet selv har opprettet servicebeviset i det digitale serviceheftet. |
| Autorisert Audi Service partner | Ja |
| Mobilitetsgaranti | Ja (til visning av service) |