

TOYOTA TOYOTA RAV4 / XA5P(EU,M) 422 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 29.06.2026

 DS31268

 59 014 KM

 07.06.2024
Førstegang registrert

 Hybr(B)

CHASSISNR: JTMGBRFV90D195203

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 07.06.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
1.2 Prøvekjøring	Øvrige feil. hjulstøy rundt hele kjøretøyet – må feilsøkes videre	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Generelt mye riper og småbulker. og steinsprut	
2.2 Bakluke	Ripe(r).	
2.3 Skjermer -	Skjermutbygger skadet.	venstre bak
2.4 Dekk/Felger	Skjev slitasje på sommerdekk. 1x og 1 slitt	
2.5 Dekk/Felger	Skade på felg. 1x vinter	
2.6 Frontvindu	Steinsprut med sprekk.	
Bremser		
3.1 Skiver -	Rust.	alle
Interiør		
4.1 Teppet/bekledning	Bakluketrekk ripe(r). og løs	
Opplysninger/klargjøring		
5.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. km	
5.2 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut




2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut



2.1 Generelt mye riper og småbulker Og steinsprut




2.2 Ripe(r)



2.3 Skjermutbygger skadet




2.4 Skjev slitasje på sommerdekk 1x og 1 slitt



2.5 Skade på felg 1x vinter



2.6 Steinsprut med sprekk



3.1 Rust



4.1 Bakluketrekk ripe(r) Og løs



4.1 Bakluketrekk ripe(r) Og løs



5.1 Øvrig opplysninger Km



5.1 Øvrig opplysninger Km

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Utført 29.06.2026

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremseser / kjøretøystabilitetsk... - ABS/VSC	0
Bremseforsterker -	0
Kollisjonspute - Kollisjonssikringssystem	0
A25A-FKS -	0
Kombinasjonsmåler -	0
Inngang og start -	0
Klimakontroll - ACC	0
Hybrid kontroll/HV -	0
Hybrid Batteri -	0
Motor/Generator - MG	0
Plugin-kontroll -	0
System for overvåking av dekktrykk - TPMS	4
C214187 Dekktrykkovervåker sender ID 1 Manglende melding	
C214287 Dekktrykkovervåker sender ID 2 Manglende melding	
C214387 Dekktrykkovervåker sender ID 3 Manglende melding	
C214487 Dekktrykkovervåker sender ID 4 Manglende melding	
Fremre kamera -	0
Filsporingsassistent - LTA	0
Veiskiltassistanse - RSA	0
Før kollisjon / frontradar -	0
For-kollisjon - PCS	0
Klareringsvarsel -	0
Blindsoneovervåking "A" (høyre side) - BSMR	0
Blindsoneovervåking «B» (venstre side) - BSML	0
Ryggekamera -	0
Hovedkarosseri - BCM	0
Elektrisk motor servostyring - EMPS	0
Førerdør -	0
Passasjerdør -	0
Høyre bakdør -	0
Venstre bakdør -	0
Sentral gateway - CGW	0
Styrevinkelgiver - SAS	0
Regnføler -	0
Navigasjon -	0
Hovedbryter -	0
Dynamisk radar cruise control - DRCC	0

SYSTEM	ANTALL
Varslingssystem for nærgående kjøretøy -	0
Hodelyktkontroll (sub) -	0
Adaptivt frontlyssystem/frontlyktkontroll -	0
Strømfordelingsboks -	0
telematikk -	0
Belysningskontroll foran -	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	22,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 8, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 10, 2024
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4	4	4	3
Mønsterdybde vinterdekk	8	8	6	7
Bremsekiver (mm)	37	37	17	17

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.09.2025	58964

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Ja

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Tenningsanlegg Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjerm Speil Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Skiver Bremsekjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.