



FORD MUSTANG MACH-E / LSK 4WD

TESTDATO: 26.08.2026



CHASSISNR: WF0TK3SUXPMA52585

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 18.10.2027

Auksjonstakst er en uavhengig vurdering av tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen. Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Takstmann anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✓
 MOTOR ✓	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER 🔍	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder.	
1.2 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Generelt mye bruksslitasje. /Steinsprut/Riper/P-bulk	
2.2 Panser	Mye stensprut.	
2.3 Dører -	P-bulk. /Steinsprut	høyre bak, begge foran
2.4 Skjermer -	Noe steinsprut.	foran, bak
2.5 Speil -	/Steinsprut	begge
2.6 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - sommer.	
2.7 Døråpning -	Ripe(r).	begge foran
2.8 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning. /Steinsprut	foran, bak
2.9 Frontvindu	Steinsprut. /Slitasje	
2.10 Stolpe -	Stensprut.	begge
Bremses		
3.1 Skiver -	Rust.	begge foran, begge bak



2.2 Mye stensprut



2.2 Mye stensprut



2.2 Mye stensprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut



2.3 P-bulk
/Steinsprut




2.4 Noe steinsprut



2.4 Noe steinsprut



2.4 Noe steinsprut



2.4 Noe steinsprut



2.5 Øvrige feil
/Steinsprut



2.5 Øvrige feil
/Steinsprut



2.7 Ripe(r)



2.7 Ripe(r)




2.8 Ripe(r) ned til grunning
/Steinsprut



2.8 Ripe(r) ned til grunning
/Steinsprut



2.8 Ripe(r) ned til grunning
/Steinsprut



2.8 Ripe(r) ned til grunning
/Steinsprut




2.8 Ripe(r) ned til grunning
/Steinsprut



2.9 Steinsprut
/Slitasje



2.10 Stensprut




2.10 Stensprut







3.1 Rust



3.1 Rust





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	6,00
--	-------	--------------------------------------	------

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 40, 2022

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1		
AKSEL 2		

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,3	7,7
AKSEL 2	7,4	7,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Elektroniske styresystemer
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalthorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant