



6462220

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
31.07.2026

## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Skoda              | <b>Motorstørrelse</b>              | - cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | ENYAQ 85X          | <b>Motoreffekt</b>                 | - kW              |
| <b>Type</b>             | NY                 | <b>Aksler i drift</b>              | 2                 |
| <b>Registreringsnr.</b> | EJ46603            | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk         |
| <b>Understellsnr.</b>   | TMBLH9NYXS F009264 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101               |
| <b>Km.stand.</b>        | 47119              | <b>Bruktimportert</b>              | Nei               |
| <b>Farge</b>            | Svart              | <b>Registreringsår</b>             | 2024              |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn       | <b>Registrert første gang</b>      | 09.09.2024        |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 08.09.2028        |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6462220

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres             | Resultat                                                                                                                            | Beskrivelse |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.3    | Nøkler / Utstyr       | Nøkkel mangler 1 stk                                                                                                                |             |
| 81.2   | Frontrute             | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode:Reparasjon</li></ul> |             |
| 101.3  | Bagasjeromstildekning | Mangler:                                                                                                                            | Rollo       |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                       | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF |             |
| 23.7   | Full systemskann          | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                          |             |
| 86.22  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                    |             |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 80 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 18 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



6462220

| Prøvekjøring                 |   | Elektriske anlegg                                 |   |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper          | ✓ | 44 - Instrument belysning                         | ✓ |
| Generell informasjon         |   | 45 - Instrumenter                                 | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr          | R | 46 - Radio / Multimedia                           | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.          | O | 47 - Elektrisk vindusheis                         | ✓ |
| Bremser                      |   | 48 - Oppvarmet bakrute                            | ✓ |
| 5 - Bremsbelegg              | ✓ | 49 - Kupevifte                                    | ✓ |
| 6 - Bremseskiver             | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)              | ✓ |
| 7 - Bremsetromler            | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)             | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems          | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker                         | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning            | ✓ | 53 - Sentrallås                                   | ✓ |
| 10 - Bremsvæsketilstand      | ✓ | 54 - Setevarmer                                   | ✓ |
| 12 - Bremserør               | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand                        | ✓ |
| 13 - Bremseslanger           | ✓ | 59 - Tilhengerkontakt                             | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker    | ✓ | 61 - Ladekontakt elbil/hybrid                     | ✓ |
| 15 - Brems pedal             | ✓ | 62 - Ladekabel elbil/hybrid                       | ✓ |
| Lys og signaler              |   | 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid     | ✓ |
| 17 - Lys                     | ✓ | 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid | ✓ |
| 19 - Refleks                 | ✓ | Hjul, dekk, felg                                  |   |
| 20 - Lyd / lyssignaler       | ✓ | 65 - Dekk                                         | ✓ |
| 21 - Varsellamper            | ✓ | 66 - Felg                                         | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet    | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                              | ✓ |
| e-Diagnose                   |   | 68 - Hjullager                                    | ✓ |
| 23 - Full systemskann        | O | 70 - Hjulnippel/navkopper                         | ✓ |
| Motor                        |   | Styring                                           |   |
| 27 - Motor virkemåte         | ✓ | 71 - Ratt, rattaksel, ledd                        | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang                       | ✓ |
| 30 - Kjølevæske              | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                               | ✓ |
| 31 - Kjølevifte              | ✓ | 74 - Styreservo                                   | ✓ |
| 32 - Kjølesystem             | ✓ | Hjuloppheng                                       |   |
| 35 - Motorfester             | ✓ | 75 - Støtdempere                                  | ✓ |
| Drivverk                     |   | 76 - Stabilisator                                 | ✓ |
| 40 - Girkasse (automatisk)   | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                            | ✓ |
| 42 - Drivaksler              | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel               | ✓ |
|                              | ✓ | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel               | ✓ |
|                              |   | 80 - Travers                                      | ✓ |



6462220

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | O |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



6462220

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                              | Fråse                            | Måleverdi           |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                    | Antall nøkler:                   | 1 stk               |
| 6      | Bremseskiver                       |                                  | Kontrollert visuelt |
| 9      | Bremsevirkning                     |                                  | Kontrollert visuelt |
| 30     | Kjølevæske                         |                                  | Kontrollert visuelt |
| 50     | Varmeapparat /<br>klimaanlegg (AC) |                                  | Åpenbar kjøleeffekt |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid             | Antall ladekabler i bilen:       | 2 stk               |
| 65.1   | Dekk                               | Mønsterdybde VF                  | 6,00 mm             |
| 65.2   |                                    | Mønsterdybde HF                  | 6,00 mm             |
| 65.3   |                                    | Mønsterdybde VB                  | 4,00 mm             |
| 65.4   |                                    | Mønsterdybde HB                  | 5,00 mm             |
| 65.5   |                                    | Bilen er utrustet med:           | Sommerdekk          |
| 66.1   | Felg                               | Felg montert på bilen:           | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                    | Mønsterdybde                     | 6,00 mm             |
| 67.2   |                                    | Mønsterdybde                     | 6,00 mm             |
| 67.3   |                                    | Mønsterdybde                     | 6,00 mm             |
| 67.4   |                                    | Mønsterdybde                     | 6,00 mm             |
| 67.5   |                                    | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 67.6   |                                    | Felg på ekstra hjulsett:         | Lettmetallfelg      |



6462220

## Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

### Utført med feil (94)

| System                             | Feilkoder | Beskrivelse                                                                                    |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/C/heater                         | B108C13   | Temperature flap actuator left — Fault in electric circuit                                     |
|                                    | B108D13   | Temperature flap actuator right — Fault in electric circuit                                    |
|                                    | B108E13   | Temperature flap actuator rear — Fault in electric circuit                                     |
|                                    | B1581F6   | High-voltage heater ECU — Overheat protection activated                                        |
|                                    | B1AC513   | Air distribution flap actuator FL — Interruption in electric circuit                           |
|                                    | U014600   | CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed                            |
| Airbag                             | U017F00   | CAN bus connection to seat belt tensioner ECU FR — No communication possible                   |
|                                    | U112300   | Data bus — Message faulty                                                                      |
| Application server 1 system 2 Java | B17D7F0   | ECU — Faulty or none adaptation                                                                |
| Brake electronics                  | C102D00   | Tire-pressure warning — Warning message active                                                 |
|                                    | C114602   | Tire pressure monitoring system — Signal faulty                                                |
|                                    | U040100   | CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible                                          |
|                                    | U044700   | CAN bus connection to central gateway ECU — Signal implausible                                 |
|                                    | U14D900   | CAN bus connection to central gateway ECU — Message missing/faulty                             |
| Diagn. interface bus               | B147A18   | Remote key 2 — Voltage too low                                                                 |
|                                    | B17E0F0   | Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.                      |
|                                    | B184C00   | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                              |
|                                    | B18C6F0   | High-voltage safety management — Emergency shut-off demanded                                   |
|                                    | B1ACCFA   | High-voltage battery module charger — Charging not possible.                                   |
|                                    | B1C61F3   | 12 V battery management — Independent recharging not possible                                  |
|                                    | B1CA2F1   | Cover flap 1 charging socket — Locking faulty                                                  |
|                                    | P1BFF00   | Extended charging function — Charge request failed                                             |
|                                    | P1DCB00   | High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging                                        |
|                                    | P1DD300   | High-voltage charge terminal 1 — Locking status implausible                                    |
|                                    | P1DD500   | Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Faulty electric control circuit!    |
|                                    | P30F400   | Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty |
|                                    | U14A800   | Ethernet connection, section 11 — Communication disturbed                                      |
|                                    | U14FE00   | Secure on-board communication — Signature check failed                                         |
|                                    | U14FF00   | Secure on-board communication — Signature creation failed                                      |
|                                    | U15FA00   | EgoMaster — Input data faulty                                                                  |
|                                    | U163300   | Powerline communication — Communication disturbed                                              |
|                                    | U164200   | Ethernet connection to emergency call module — No communication                                |



6462220

| System                                  | Feilkoder | Beskrivelse                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | U164500   | Information electronics ECU 1 — Communication faulty                                            |
|                                         | U167900   | Distance — Calculation faulty                                                                   |
|                                         | U17A000   | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                               |
|                                         | U192F00   | 12 V battery management — Function restricted                                                   |
|                                         | U1A2F00   | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                               |
| Electric drive 1                        | U010000   | CAN bus connection to engine ECU — No communication                                             |
|                                         | U012200   | CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed                            |
|                                         | U040100   | CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible                                           |
|                                         | U192A00   | Remote update — No signal                                                                       |
| Electric drive 2                        | P0A1B00   | Electric drive power electronics — Function faulty.                                             |
|                                         | U010000   | CAN bus connection to engine ECU — No communication                                             |
|                                         | U012200   | CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed                            |
|                                         | U14FE00   | Secure on-board communication — Signature check failed                                          |
|                                         | U192A00   | Remote update — No signal                                                                       |
|                                         | U300100   | ECU — Inadmissible cutoff                                                                       |
| Emergency call system/telematics system | U14FD00   | Secure on-board communication — Time server not available                                       |
| Engine electronics I                    | P060C00   | ECU — Internal fault                                                                            |
|                                         | U041800   | CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible                                   |
|                                         | U059900   | CAN bus connection to DC-DC converter ECU A — Received invalid data                             |
|                                         | U112300   | Data bus — Message faulty                                                                       |
|                                         | U122900   | Driver assist system camera — Signal implausible                                                |
|                                         | U178800   | CAN bus connection to electric drive power electronics 2 — Message "fault in drive"             |
|                                         | U178A00   | CAN bus connection to electric drive power electronics 2 — Message "only freewheeling possible" |
|                                         | U303500   | Verification of communication monitoring — Signal faulty                                        |
| Front camera system                     | B200FF0   | ECU — Internal fault                                                                            |
|                                         | B200FF4   | ECU — Internal fault                                                                            |
|                                         | C110AF7   | Camera ECU — Restricted sight                                                                   |
|                                         | U112100   | Data bus — Missing message!                                                                     |
|                                         | U112300   | Data bus — Message faulty                                                                       |
| High-voltage battery charger            | B184C00   | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                               |
|                                         | B1AD0F0   | Charging station recognition — Function faulty.                                                 |
|                                         | P1CF400   | Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component blocked                    |
|                                         | P1FE300   | Pilotleiter (Ladeschnittstelle) Diagnoseschalter 2 — Does not open                              |
|                                         | P1FE400   | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                               |
|                                         | P33E800   | Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault                     |
| Hybrid battery management               | U163F00   | Traction battery system — Communication to app server disturbed                                 |
| Information electronics                 | B1297F2   | Multimedia display unit 1 — Excess temperature detected                                         |
| Radar sensor of adaptive cruise control | U112300   | Data bus — Message faulty                                                                       |
| Software cluster embedded 1             | U112300   | Data bus — Message faulty                                                                       |



6462220

| System              | Feilkoder | Beskrivelse                                                |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Vehicle electrics 1 | U14FD00   | Secure on-board communication — Time server not available  |
|                     | U15E900   | Extended charging function — Charging plan creation faulty |
|                     | U175D00   | ECU — Faulty software                                      |
|                     | U112100   | Data bus — Missing message!                                |
|                     | U112300   | Data bus — Message faulty                                  |
|                     | U14FE00   | Secure on-board communication — Signature check failed     |
|                     | U14FF00   | Secure on-board communication — Signature creation failed  |
|                     |           |                                                            |
|                     |           |                                                            |

## Utført uten feil (28)

| System                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advanced driver assistance system | Lane change assist<br>Parking assist<br>Rearview camera system/all-round vision camera system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anti-theft                        | Access and start system interface<br>ECU of theft warning system FL<br>ECU of theft warning system FR<br>ECU of theft warning system RL<br>ECU of theft warning system RR (8121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brake system                      | Brake boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comfort                           | Actuator for exterior noise<br>Application server 1 system 1 adaptive<br>Application server 3 system 1 infotainment<br>Charger 1 for mobile terminal devices<br>Display unit driver display<br>Door electronics rear driver side<br>Door electronics rear passenger side<br>Driver door electronics<br>Driver seat adjustment<br>Head-up display<br>Light control left 2<br>Light control right 2<br>Passenger door electronics<br>Rear lid electronics<br>Software cluster housekeeping 1<br>Trailer function |
| Infotainment system               | Sound system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steering                          | Electron. steering column locking<br>Power steering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



6462220

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6462220


## Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6462220

## Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt