



Teknisk test med påkost

TOYOTA TOYOTA RAV4 / XA5(EU,M) 4WD

TESTDATO: 30.07.2026



CHASSISNR: JTME63FV10J050084

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.05.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk -	Generelt mye riper. Generelt mye ripper over hele bilen	alle	
1.2 Dører -	Riper. skade på dør HSB/HSF riper/skade på VSB	høyre foran, høyre bak, venstre bak	
1.3 Dører -	Ripe ned til grunning. døråpning har mange ripper og noen som er ned til grunning VSB alle døråpninger har ripper dør HSF skade ved åpning	alle	
1.4 Støtfanger -	Ripe(r). en skade med riper VSB på bak fanger	venstre bak	
eks. mva			



1.1 Generelt mye riper
Generelt mye riper over hele bilen



1.1 Generelt mye riper
Generelt mye riper over hele bilen



1.2 Riper
Skade på dør HSB/HSF
riper/skade på VSB



1.2 Riper
Skade på dør HSB/HSF
riper/skade på VSB



1.3 Ripe ned til grunning
Døråpning har mange ripper og noen som er ned til grunning VSB
alle døråpninger har ripper
dør HSF skade ved åpning



1.3 Ripe ned til grunning
Døråpning har mange ripper og noen som er ned til grunning VSB
alle døråpninger har ripper
dør HSF skade ved åpning



1.3 Ripe ned til grunning
Døråpning har mange ripper og noen som er ned til grunning VSB
alle døråpninger har ripper
dør HSF skade ved åpning



1.3 Ripe ned til grunning
Døråpning har mange ripper og noen som er ned til grunning VSB
alle døråpninger har ripper
dør HSF skade ved åpning



1.3 Ripe ned til grunning

Døråpning har mange ripper og noen som er ned til grunning VSB
alle døråpninger har ripper
dør HSF skade ved åpning



1.4 Ripe(r)

En skade med riper VSB på bak fanger

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 3, 2024

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 11, 2011

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,0	4,0
AKSEL 2	4,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	1,0	1,0
AKSEL 2	1,0	1,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.03.2026	46810

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant