




SKODA OCTAVIA / NX 150 HK AUTOMAT 4WD



CHASSISNR: TMBLJ0NX5NY096751

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.04.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. Liten skade fra kantkjøring VB, kosmetisk skade		
1.2 Støtfanger	Ripe(r). Liten kosmetisk ripe bakfanger venstre side		
inkl. mva			



1.1 Kantkjørt felg
Liten skade fra kantkjøring VB, kosmetisk skade



1.1 Kantkjørt felg
Liten skade fra kantkjøring VB, kosmetisk skade



1.1 Kantkjørt felg
Liten skade fra kantkjøring VB, kosmetisk skade



1.2 Ripe(r)
Liten kosmetisk ripe bakfanger venstre side



1.2 Ripe(r)
Liten kosmetisk ripe bakfanger venstre side



1.2 Ripe(r)
Liten kosmetisk ripe bakfanger venstre side



1.2 Ripe(r)

Liten kosmetisk ripe bakfanger venstre side

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	0
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 29, 2024

205/55ZR 17

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	6,0	6,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 1, 2022

225/50R 17 piggdekk

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,5	7,5
AKSEL 2	7,5	7,5

BREMSEBELEGG	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	6,0			6,0		
AKSEL 2	5,0			5,0		

Klosser er målt i mm

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasjer
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Dieselpumpe/dyser/gløding
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremsekraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasjer
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant