




VOLVO C40 / X 4WD

TESTDATO: 29.08.2026



CHASSISNR: YV1XKEDV5P2033483

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 31.10.2026



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk -	Stensprut. mindre merker finnes i front. Kan legges lakk i	foran	
1.2 Dører -	Bulk. venstre bakdør. Rettes via bulketeknikk	venstre	2 375
1.3 Dører -	Lakk flasser. pass.dør foran mot skjerm. Kan renses og legges lakk i (begynnende rust)	høyre foran	625
1.4 Dekk/Felger -	Hjulsett mangler - vinter. Ikke kont, lagt inn med forbehold	alle	
Motor			
2.1 Service -	Pkk-kontroll. godkjent innen 31 oktober 2026	alle	1 425
Interiør			
3.1 Deksel -	Ripe(r). på diverse deksel / paneler innvendig. Normalt ihht alder / km.stand	alle	
Opplysninger/klargjøring			
4.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Dyprens. av setetrekk fører + generell vask av interiør trengs		
inkl. mva			4 425




1.1 Stensprut

Mindre merker finnes i front. Kan legges lakk i




1.2 Bulk

Venstre bakdør. Rettes via bulketeknikk



1.3 Lakk flasser

Pass.dør foran mot skjerm. Kan renses og legges lakk i (begynnende rust)



1.3 Lakk flasser

Pass.dør foran mot skjerm. Kan renses og legges lakk i (begynnende rust)



Kjøretøyet er registrert

EE 73446 VOLVO C40

EU-kontroll

Frist for godkjent EU-kontroll
31.10.2026


2.1 PKK-kontroll

Godkjent innen 31 oktober 2026



3.1 Ripe(r)

På diverse deksel / paneler innvendig. Normalt ihht alder / km.stand



3.1 Ripe(r)

På diverse deksel / paneler innvendig. Normalt ihht alder / km.stand



3.1 Ripe(r)



På diverse deksel / paneler innvendig. Normalt ihht alder / km.stand











4.1 Dyprens

Av setetrekk fører + generell vask av interiør trengs











KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	15,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	10,00
--------------------------------	-------	------------------------------	-------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 20, 2025

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

19" Hankook Ventus evo SUV

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,5	5,5
AKSEL 2	5,0	5,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.03.2026	95571
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.11.2023	30763
04.12.2024	58342

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyer
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Elektroniske styresystemer
-  Lekkasjer
-  Motorfester/-demper
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsfunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsvæske
-  Lekkasjer
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Overkjørte kilometer
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

1. For at en bil skal kvalifiseres som en Volvo Selekt bruktbil må følgende kriterier være oppfylt!

- Første reg data må være under 8 år
- Bilen må ha kjørt under 200 000 KM
- Bilens service intervall må ha blitt fulgt, service intervall kriterier er 3 mnd / 3 000 Km.

2. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

3. Testresultatene leveres ikke ut til kunde uten samtykke fra forhandler.

4. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll. Takstmann prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.

5. Takstmann leser av feilmeldinger som er tilgjengelig på testtidspunktet.

6. Driftsbatterier på el- og hybridbiler blir kontrollert av takstmann enten ved visuelt kontrollert, eller ved måling utført av takstmann

7. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

8. Denne taksten er gyldig i 3 mnd fra takst dato. Etter 3 mnd må det utføres en ny takst.