




Teknisk test med påkost

FORD EXPLORER 4X4

TESTDATO: 12.11.2025



CHASSISNR: WF02K8GY9MNA05221

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.02.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler. Løse innerskjermer begge sider foran. Mangler skruer.	625
1.2	Panser	Ripe(r). Riper på panser	1 500
1.3	Dører	Riper. En ripe på hver av bakdørene	3 125
1.4	Dører	Krakkelering på pyntedeksel på begge bakdører. Garanti	
1.5	Bakluke	Emblem. Avflakking på emblem på bakluke. Garanti.	
1.6	Dekk/Felger	Hjulsett mangler - sommer. Sommerhjul var ikke med på takst.	
Gir og drivlinje			
2.1	Aksler	Drivakselmansjett defekt. Kommer fett ut fra drivakselmansjett h side foran. Garanti.	
Interiør			
3.1	Seter	Skade på setepute. Hull i setetrek, sittepute, førersete.	9 250
		inkl. mva	14 500



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler
Løse innerskjermer begge sider foran. Mangler skruer.



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler
Løse innerskjermer begge sider foran. Mangler skruer.




1.2 Ripe(r)
Riper på panser



1.3 Riper
En ripe på hver av bakhjørnene



1.3 Riper
En ripe på hver av bakkdørene



1.4 Øvrige feil
Krakkelering på pyntedeksel på begge bakkdører.
Garanti




1.4 Øvrige feil
Krakkelering på pyntedeksel på begge bakkdører.
Garanti



1.5 Emblem
Avflakking på emblem på bakluke. Garanti.



2.1 Drivakselmansjett defekt
Kommer fett ut fra drivakselmansjett h side foran.
Garanti.



3.1 Skade på setepute
Hull i setetrek, sittepute, førersetet.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Vått

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG
---------------------------------	-------------------------------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 46, 2022

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	9,0	9,0
AKSEL 2	9,0	9,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.02.2025	34746

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant