

VOLVO XC60 / U 4WD

TESTDATO: 07.10.2026

KODE: 2140264

 FT67598

 64 152 KM

 30.10.2020
Førstegang registrert

 Hybr(B)

CHASSISNR: LYVUZBFVDMB706728

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING







SERVICE		
Service Nr. 3	Service Nr. 4	Service Nr. 5
Utförd km: 41810	Utförd km: 50375	Utförd km: 58952
Datum: 26/4-24	Datum: 25/4-25	Datum: 31/03-26
Arbetsorder nr.: 3496611	Arbetsorder nr.: 3601257	Arbetsorder nr.: 3695866
Typ av service: Underhåll	Typ av service: Underhåll	Typ av service: Underhåll
Undertecknad: Bilja Hamar AS NO 976 023 188 MVA Gjerlueveien 1B 2320 Fjellvik Erlend Lund	Undertecknad: Bilja Hamar AS NO 976 023 188 MVA Personlig servicetekniker Rune Weeo	Undertecknad: Bilja Norge AS NO 976 023 188 MVA Bilja Hamar Personlig servicetekniker Håkon Tjørnhaug, Mob: 920 84 73
Extra olje- och filterbyte: STÄMPEL	Extra olje- och filterbyte: STÄMPEL	Extra olje- och filterbyte: STÄMPEL
Intervalltillägg/Övrigt: STÄMPEL	Intervalltillägg/Övrigt: Bilja Norge AS + Luftfilter 23 188 MVA + Tønn 180g 180g Personlig servicetekniker Håkon Tjørnhaug, Mob: 920 84 73	Intervalltillägg/Övrigt: Bilja Norge AS + Luftfilter 23 188 MVA + Tønn 180g 180g Personlig servicetekniker Håkon Tjørnhaug, Mob: 920 84 73

SERVICE

Service Nr. 1

Utförd km: 18105

Datum: 23/3-22

Arbetsorder nr: 3246032

Typ av service: Underhållsservice

Underhållsservice: **Bilia Hamar AS**
NO 976 023 188 MVA
Gjerlueveien 1B
2320 FURNES
Erlend Lund

Extra olje- och filterbyte

Intervalltillägg/Övrigt

Service Nr. 2

Utförd km: 28501

Datum: 9/2-23

Arbetsorder nr: 3367941

Typ av service: Underhållsservice

Underhållsservice: **Bilia Hamar AS**
NO 976 023 188 MVA
Gjerlueveien 1B
2320 FURNES
Erlend Lund

Extra olje- och filterbyte

Intervalltillägg/Övrigt

Bilia Hamar AS
NO 976 023 188 MVA
Gjerlueveien 1B
2320 FURNES
Erlend Lund

VOLVO

CERTIFIKAT

Hälsotillstånd för högspänningsbatteri

Datum: 2026-09-17

Fordonskenningsnummer (VIN): LYVJZ8FVDM6706728

Registreringsnummer: M67799

Modell: XC60 H 2021

Körsträcka: 64 162 Km

Verkstads namn: Bilia Hamar

Batteriets hälsotillstånd: 91 %*

Definition av hälsotillstånd

Batteriets hälsotillstånd är den tillgängliga cykelbar kapaciteten vid 25°C jämfört med den nominella kapaciteten i början av livscykeln. Det beräknade batterihälsotillståndet baseras på det uppmätta värdet av batteriets cykelbara kapacitet och den förväntade nedbrytningsgraden. Batteriets användningsmönster påverkar den cykelbara kapaciteten.

***Fria förklaring**

Värdet som anges för högspänningsbatteriets hälsotillstånd är baserat på dataförens estimat i fordonet och den förväntade batteriförslämningsgraden. Estimaten baseras på batteriets tidigare användningsmönster och andra faktorer. Det angivna värdet exaktas förväntas vara inom +/- 5% högspänningsbatteriets hälsotillstånd för batterier med hälsotillstånd över 80% och +/- 9% hälsotillståndsvärden för batterier med mindre än 80% hälsotillstånd. Det estimerade batterihälsotillståndet är inte en förutspådd eller ett genomsnitt av framtida batterihälsa och batteriets hälsa kommer att förändras med tiden. Batterihälsa och förbrukningshastigheten kan påverkas av många faktorer, inklusive men inte begränsat till omgivningstemperatur och laddningsvanor. För information om allt hantars batterihälsa och prestanda, vänligen se användarmanualen.



Kjøretøyinformasjon

17.9.26 10:11

Volvo - XC60 - 2018 - All

Wheel Drive : SPORT (RA652)

Wheel Alignment **PASSED**

Front Total Toe

Rear Total Toe

No additional service needed.

© 2016 Volvo Group Engineering Company

Vehicle Service of Choice - Subscription

Service of Choice - Priority Pass

ModelYear: 2018

SERVICE OCH GARANTI

VOLVO



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2020
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,3	4	6,5	5,9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	7	6,3	6,1

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
31.03.2026	58952

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.