



CITROEN CITROEN E-C4 / B 2WD



CHASSISNR: VR7BCZKXCLE522708

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 19.01.2027



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Noen bulker med lakkskader. 5timer ekstra 5bulker og det har vært reklame på bilen		7 500
1.2 Lakk	Generelt mye bruksslitasje. Riper h.f på framganger. Jon Martin kan få det bedre, men må kanskje lakkeres		3 000
1.3 Vinduspussere/-spyler	Utslitte pusserblader.		799
1.4 Dekk/Felger	Små skader på alle felger. Alle felger mangler senserkopp		2 000
Hjuloppheng/styring			
2.1 Hjullager	Slakk. Begge sider foran		9 355
2.2 Stabilisatorer/stag	Slakk i lenkearmen. Slakke i lenkestag v.f		1 069
Interiør			
3.1 Teppet/bekledning	Bagasjeromsteppe skadet. Rift i bagaserommatte		2 000
eks. mva			25 723



1.1 Noen bulker med lakkskader
5timer ekstra
5bulker og det har vært reklame på bilen



1.1 Noen bulker med lakkskader
5timer ekstra
5bulker og det har vært reklame på bilen



1.1 Noen bulker med lakkskader
5timer ekstra
5bulker og det har vært reklame på bilen




1.1 Noen bulker med lakkskader
5timer ekstra
5bulker og det har vært reklame på bilen



1.2 Generelt mye bruksslitasje
Riper h.f på framganger. Jon Martin kan få det bedre, men må kanskje lakkeres



1.2 Generelt mye bruksslitasje
Riper h.f på framganger. Jon Martin kan få det bedre, men må kanskje lakkeres



1.3 Utslitte pusserblader



1.4 Øvrige feil
Små skader på alle felger.
Alle felger mangler senserkopp



1.4 Øvrige feil
Små skader på alle felger.
Alle felger mangler senserkopp



1.4 Øvrige feil
Små skader på alle felger.
Alle felger mangler senserkopp



1.4 Øvrige feil
Små skader på alle felger.
Alle felger mangler senserkopp



3.1 Bagasjeromsteppe skadet
Rift i bagaserommatte



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 2, 2023

Pigg

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	9,0	9,0
AKSEL 2	9,0	9,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.01.2026	47693

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✗ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✗ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✗ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Dette er en takst for internt bruk i Bertel O. Steen.