

MERCEDES-BENZ EQE 350 4MATIC / E2EQEX 4WD

TESTDATO: 25.08.2026

 EJ74825 49 972 KM 22.11.2024
Førstegang registrert Elektr.

CHASSISNR: W1NGM1CB5SA060982

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK:



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT		BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør				
1.1	Skjermer	Skjermutbygger skadet.		3 895
1.2	Frontvindu	Steinsprut med sprekk.		21 788
			eks. mva	25 683



1.1 Skjermutbygger skadet



1.1 Skjermutbygger skadet



1.1 Skjermutbygger skadet



1.2 Steinsprut med sprekk



1.2 Steinsprut med sprekk



1.2 Steinsprut med sprekk



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
--------------------------------	--	------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	Uke 24, 2024

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 41, 2024

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,0	5,0
AKSEL 2	5,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	8,0	8,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.11.2025	29015

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Service

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Skiver

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Overkjørte kilometer
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Dette er en takst for internt bruk i Bertel O. Steen.