

VOLVO XC60 / U 4WD
TESTDATO: 17.06.2026
KODE: 2053831

 BU18230	 99 653 KM	 04.09.2020 Førstegang registrert	 Hybr(B)
--	--	---	--

CHASSISNR: LYVUZBFVDMB691202	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 04.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	kantkjørt felg Diamond Cut	
1.2 Frontvindu	liten steinsprut i synsfelt som er limt	



1.1 Kantkjørt felg Diamond Cut



1.1 Kantkjørt felg Diamond Cut



1.1 Kantkjørt felg Diamond Cut



1.1 Kantkjørt felg Diamond Cut




1.2 Liten steinsprut i synsfelt som er limt



1.2 Liten steinsprut i synsfelt som er limt





SERVICE OG VEDLEKEHOLD


Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Utløst: 57907	Utløst: 23419	Utløst: 90641
Km: 1210-23	Km: 300924	Km: 29109125
Dato: 30.09.24	Dato: 29.09.24	Dato: 29.09.24
Arbeidsordre nr.: 387628	Arbeidsordre nr.: 408145	Arbeidsordre nr.: 420551
Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service
ØSTLI LITT MER PERSØNLIG	ØSTLI LITT MER PERSØNLIG	ØSTLI LITT MER PERSØNLIG
<input type="checkbox"/> BREMSEVÆSKJE ER SKIFTET <input checked="" type="checkbox"/> LUFTFILTER ER SKIFTET <input checked="" type="checkbox"/> DRIVTILFILTRE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> KYLDEPUMPE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AGGREGATREIM ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AUTOMATOLJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> REGISTREIM ER SKIFTET	<input type="checkbox"/> BREMSEVÆSKJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> LUFTFILTER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> DRIVTILFILTRE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> TENNPLUGGER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AGGREGATREIM ER SKIFTET <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATOLJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> REGISTREIM ER SKIFTET	<input type="checkbox"/> BREMSEVÆSKJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> LUFTFILTER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> DRIVTILFILTRE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> TENNPLUGGER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AGGREGATREIM ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AUTOMATOLJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> REGISTREIM ER SKIFTET

SERVICE OG VEDLEKEHOLD

Service nr. 1	Service nr. 2	Service nr. 3
Utløst: 26876	Utløst: 41277	Utløst: 57907
Km: 0910821	Km: 21900	Km: 1210-23
Dato: 09.08.21	Dato: 21.9.20	Dato: 30.09.24
Arbeidsordre nr.: 3150833	Arbeidsordre nr.: 295418	Arbeidsordre nr.: 387628
Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service
ØSTLI LITT MER PERSØNLIG	ØSTLI LITT MER PERSØNLIG	ØSTLI LITT MER PERSØNLIG
<input type="checkbox"/> BREMSEVÆSKJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> LUFTFILTER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> DRIVTILFILTRE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> TENNPLUGGER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AGGREGATREIM ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AUTOMATOLJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> REGISTREIM ER SKIFTET	<input type="checkbox"/> BREMSEVÆSKJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> LUFTFILTER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> DRIVTILFILTRE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> TENNPLUGGER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AGGREGATREIM ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AUTOMATOLJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> REGISTREIM ER SKIFTET	<input type="checkbox"/> BREMSEVÆSKJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> LUFTFILTER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> DRIVTILFILTRE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> TENNPLUGGER ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AGGREGATREIM ER SKIFTET <input type="checkbox"/> AUTOMATOLJE ER SKIFTET <input type="checkbox"/> REGISTREIM ER SKIFTET

Quick Check@ Summary Quick Check@ Technical Symptom Report Alignment Data Graphs

Kjøretøyinformasjon




11.5.2018 8:54
Volvo : XC60 : 2018-
6070266
7 km


Wheel Alignment

PASSED

Front Total Toe



Rear Total Toe



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	40	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,4	6	6	6,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.09.2025	90641

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.