

Tilstandsvurdering av kjøretøy

Eiers navn:	Stor-Oslo Bruktbil AS		E-post:		
Adresse:			Mobil :		
Merke/modell:	BMW 530e	Reg.nr:	VH92672	Reg.dato:	30.10.17
				Km.stand:	112058

Vurderinger: 0 = Ikke vurdert. 1 = Nytt. 2 = Brukt. 3 = Slitt. 4 = Defekt. J = Ja. N = Nei.

1. Bremses

- 1.1 ☒ Pedal, vandring
- 1.2 ☒ Bremskraftforsterker
- 1.3 ☒ Bremsvæske
- 1.4 ☒ Bremsbelegg
- 1.5 ☒ Tromler, skiver
- 1.6 ☒ Rør, slanger
- 1.7 ☒ Driftsbrems, virkning
- 1.8 ☒ Parkeringsbrems, virkning
- 1.9 ☒ Lasteavhengig ventil

2. Styring

- 2.1 ☒ Ratt
- 2.2 ☒ Servo, tannstang
- 2.3 ☒ Kuler, ledd
- 2.4 ☒ Selvoppretting

3. Lys, elektrisk

- 3.1 ☒ Lys, foran, bak
- 3.2 ☒ Tilhengerkontakt
- 3.3 ☒ Andre lys
- 3.4 ☒ Reflekser

4. Karosseri, påbygg

- 4.1 ☒ Dører, hengsler
- Dersom karosseriskader; merk av på illustrasjon

5. Undervogn

- 5.1 ☒ Eksosanlegg
- 5.2 ☒ Bensintank
- 5.3 ☒ Aksler
- 5.4 ☒ For- og bakstilling
- 5.5 ☒ Fjærer
- 5.6 ☒ Stabilisator
- 5.7 ☒ Støtdempere
- 5.8 ☒ Hjullager
- 5.9 ☒ Drivverk
- 5.10 ☒ Mansjetter på ledd
- 5.11 ☒ Driv- og mellomaksel

6. Hjul og dekk

- 6.1 ☒ Sommerdekk
- 6.2 ☒ Vinterdekk
- 6.3 ☒ Felger
- 6.4 ☒ Hjulmuttere
- 6.5 ☒ Reservehjul

7. Vinduer, speil

- 7.1 ☒ Front- og bakrute
- 7.2 ☒ Sidevindu, vindusheiser
- 7.3 ☒ Vindusviskere
- 7.4 ☒ Speil
- 7.5 ☒ Elvindu, takluke

8. Sikkerhetsutstyr

- 8.1 ☒ Airbag
- 8.2 ☒ Bilbelte
- 8.3 ☒ Låser
- 8.4 ☒ Alarm
- 8.5 ☒ Varseltrekant

9. Motor, utstyr

- 9.1 ☒ Oljelekkasje
- 9.2 ☒ Motortilstand, mekanisk
- 9.3 ☒ Generator, lading og batteri
- 9.4 ☒ Varme- og kjøleanlegg

10. Motor, miljø

- 10.1 ☒ Feilkoder
- 10.2 ☒ Motorfunksjon
- 10.3 ☒ Batteri
- 10.4 ☒ Elektriske styresystemer
- 10.5 ☒ Målt avgassnivå
- 10.6 ☒ Væske lekkasje
- 10.7 ☒ Kjølevæskensnivå

11. Elbil, hybrid

- 11.1 ☒ Batteripakke/funksjon
- 11.2 ☒ Batteripakke garanti
- 11.3 ☒ Motorfunksjon el.motor


12. Diverse

- 12.1 ☒ Lakk
- 12.2 ☒ Antirustbehandling
- 12.3 ☒ Interiør
- 12.4 ☒ Lydsignal
- 12.5 ☒ Cab/hardtop

Merknader

- Utført diagnose, ingen permanente feilkoder.

Mønsterdybde på dekk



Nivå væsker

CO	HC
CO ₂	O ₂
Frysepunkt kjølevæske:	

Tilleggsopplysninger	Ja	Nei	Dato
Servicehefte	☒	☐	
Instruksjonsbok	☒	☐	
Antirustgaranti fra produsent	☐	☐	
Tidligere større skader	☐	☐	

Dato: 12-Oct-2026

Kontrollert av: Verkstedets stempel/kontrollørens signatur

Nicolai Balchen

Kontrollørens navn i blokkbokstaver