

TOYOTA TOYOTA PRIUS PHV / XW5P(EU,M) 2WD

TESTDATO: 12.08.2026

KODE: 2089774

 AY37316

 118 413 KM

 09.05.2018
Førstegang registrert

 Hybr(B)

CHASSISNR: JTDKA3FP303074149

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil


FRIST FOR PKK: 30.06.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Støtfanger	ripe(r)	høyre foran - venstre foran
1.2	Grill	sprukket	høyre foran



1.1 Ripe(r)



1.1 Ripe(r)



1.2 Sprukket





Vedlikeholdsskjema
Toyota Østfold & Follo AS, Sarpsborg og Halden

Modell: Ay 37316
Kilometer: 12 121 km
Dato: 25.06.2021

Arbeidsplan:

Arbeidsplan	Utført	Utført	Utført
1.1. Generelt			
1.2. Motor			
1.3. Kjøle			
1.4. Luftfilter			
1.5. Belysning			
1.6. Styr og brems			
1.7. Rullestoler			
1.8. Elektrisk			
1.9. Rullestoler			
1.10. Rullestoler			
1.11. Rullestoler			
1.12. Rullestoler			
1.13. Rullestoler			
1.14. Rullestoler			
1.15. Rullestoler			
1.16. Rullestoler			
1.17. Rullestoler			
1.18. Rullestoler			
1.19. Rullestoler			
1.20. Rullestoler			
1.21. Rullestoler			
1.22. Rullestoler			
1.23. Rullestoler			
1.24. Rullestoler			
1.25. Rullestoler			
1.26. Rullestoler			
1.27. Rullestoler			
1.28. Rullestoler			
1.29. Rullestoler			
1.30. Rullestoler			
1.31. Rullestoler			
1.32. Rullestoler			
1.33. Rullestoler			
1.34. Rullestoler			
1.35. Rullestoler			
1.36. Rullestoler			
1.37. Rullestoler			
1.38. Rullestoler			
1.39. Rullestoler			
1.40. Rullestoler			
1.41. Rullestoler			
1.42. Rullestoler			
1.43. Rullestoler			
1.44. Rullestoler			
1.45. Rullestoler			
1.46. Rullestoler			
1.47. Rullestoler			
1.48. Rullestoler			
1.49. Rullestoler			
1.50. Rullestoler			
1.51. Rullestoler			
1.52. Rullestoler			
1.53. Rullestoler			
1.54. Rullestoler			
1.55. Rullestoler			
1.56. Rullestoler			
1.57. Rullestoler			
1.58. Rullestoler			
1.59. Rullestoler			
1.60. Rullestoler			
1.61. Rullestoler			
1.62. Rullestoler			
1.63. Rullestoler			
1.64. Rullestoler			
1.65. Rullestoler			
1.66. Rullestoler			
1.67. Rullestoler			
1.68. Rullestoler			
1.69. Rullestoler			
1.70. Rullestoler			
1.71. Rullestoler			
1.72. Rullestoler			
1.73. Rullestoler			
1.74. Rullestoler			
1.75. Rullestoler			
1.76. Rullestoler			
1.77. Rullestoler			
1.78. Rullestoler			
1.79. Rullestoler			
1.80. Rullestoler			
1.81. Rullestoler			
1.82. Rullestoler			
1.83. Rullestoler			
1.84. Rullestoler			
1.85. Rullestoler			
1.86. Rullestoler			
1.87. Rullestoler			
1.88. Rullestoler			
1.89. Rullestoler			
1.90. Rullestoler			
1.91. Rullestoler			
1.92. Rullestoler			
1.93. Rullestoler			
1.94. Rullestoler			
1.95. Rullestoler			
1.96. Rullestoler			
1.97. Rullestoler			
1.98. Rullestoler			
1.99. Rullestoler			
2.00. Rullestoler			

Toyota Østfold & Follo AS
Vi er her for deg...

Verkstedsfaktura - Kontant 86250546

Sundtaksamen 71
1639 Topp
Telefon: 69381700

Hemming Johansen
Lungstien 9
1719 Grøtaker

Faktura: 86250546
Ordre: 11490812
Kilometer: 44660
Reg nr / Chassis: AY37316 / JTDKA3F303074149

Fakturadato: 25.06.2021
Forfallsdato: 25.06.2021
Kunde: 95653

Skrivet ut: 25.06.2021 10:50

Oppr / Delenr	Beskrivelse	Stk	pris (inkl. mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4K330	Vedlikehold 3. år / 45 000 km			Arbeid	25 %	1 547,63
0C4K330	45 000 km service i henhold til serviceplan	119,38	1,00 liter	25 %	199,23	
90919V24H	Olyett	196,30	4,20 liter	25 %	1 850,05	
048006052H	Oilto syntetisk motorolje	23,56	1,00 liter	25 %	29,45	
9008043037	Gassett	11,50	3,00 liter	25 %	43,11	
SV	Sjervevæske	0,00	1,00 liter	25 %		
81730	Toyota Eurocare	Arbeid		25 %		
MWTH1-110003	Hybrid helseteknikk	Arbeid		25 %		
MWTH1-110001	Helseteknikk/oppdatering av bilens programvare	Arbeid		25 %		
Sum ekskl. mva.: 2 119,58				Mva.: 529,89		Sum inkl. mva.: 2 649,47
Hjelpehåndtering og verkstedmaterieel						175,19
Mva grunnlag: 2 259,73				Sum ekskl. mva.: 2 259,73		Mva.: 564,93
				Totalt å betale:		2 825,00





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 13, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.