



Teknisk test uten påkost

BMW X5 XDRIVE25D / X5 211 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 28.05.2026

PR37099

186 422 KM

01.07.2016
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: WBALS0104G0T84524

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 04.05.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





| PUNKT | BESKRIVELSE | PLASSERING |
|-------------------|---|----------------|
| Eksteriør | | |
| 1.1 Panser | Steinsprut. | |
| 1.2 Dekk/Felger - | Skjev slitasje på sommerdekk. | bak, begge |
| 1.3 Kanal - | Matt/slitt lakk. | venstre, høyre |
| Bremseser | | |
| 2.1 Skiver | Slitte/stor slitekant. Innvendig framme | |



TESTFORHOLD/DATA

PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja | 60 | Tørt |

KLIMAAANLEGG

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG | 20,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG | 7,00 |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|------|

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
| min-3 | |

VINTERDEKK :

| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
| min-3 | |

| | VENSTRE | HØYRE |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 7,0 | 6,0 |
| AKSEL 2 | 6,0 | 6,0 |

| | Venstre | Høyre |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 7,0 | 7,0 |
| AKSEL 2 | 7,0 | 7,0 |

SERVICEINFORMASJON

| | |
|--------------------|----------------|
| KOMPLETT HISTORIKK | |
| Ikke kontrollert | |
| SISTE SERVICEDATO | KILOMETERSTAND |
| 13.11.2023 | 155770 |



PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppet/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant