

VOLVO XC60 / U 4WD

TESTDATO: 09.10.2026

KODE: 2142074



BU24203



92 950 KM



01.03.2021

Førstegang registrert



Hybr(B)

CHASSISNR: LYVUZBMVDMB784976

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 01.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceinformasjon
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stemppler og en underskrift. Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service. Jakk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1	Service nr. 2	Service nr. 3
Utført Km: 19730	Utført Km: 36502	Utført Km: 54524
Dato: 25.03.22	Dato: 03.04.2023	Dato: 12.04.2023
Arbeidsordre nr.: 3855152	Arbeidsordre nr.: 40619	Arbeidsordre nr.: 12.04.2023
Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service
Gruntlegg: Bilta-Personeil 23	Gruntlegg: Volvo Car Fornebu	Gruntlegg: Volvo Car Fornebu
Widerøveveien 5, 1360 Fornebu	John Strandsruds vei 14, 1360 Fornebu	John Strandsruds vei 14, 1360 Fornebu
Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@vcs.no	Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@vcs.no	Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@vcs.no
Org. nr. 928 148 491	Org. nr. 928 148 491	Org. nr. 928 148 491
Vedlikeholdsservice: STEMPEL	Vedlikeholdsservice: STEMPEL	Vedlikeholdsservice: STEMPEL
Tilpasset grunnservice: STEMPEL	Tilpasset grunnservice: STEMPEL	Tilpasset grunnservice: STEMPEL
Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Markeder:

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Utført Km: 54524	Utført Km: 73033	Utført Km: 80403
Dato: 12.04.2023	Dato: 21.05.2025	Dato: 8/6-26
Arbeidsordre nr.: 101770	Arbeidsordre nr.: 172698	Arbeidsordre nr.: 232676
Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service	Type service: Grunnleggende service
Gruntlegg: Volvo Car Fornebu	Gruntlegg: Volvo Car Fornebu	Gruntlegg: Volvo Car Fornebu
John Strandsruds vei 14, 1360 Fornebu	John Strandsruds vei 14, 1360 Fornebu	John Strandsruds vei 14, 1360 Fornebu
Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@vcs.no	Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@vcs.no	Tlf: 67 55 98 00 E-post: fornebu@vcs.no
Org. nr. 928 148 491	Org. nr. 928 148 491	Org. nr. 928 148 491
Vedlikeholdsservice: STEMPEL	Vedlikeholdsservice: STEMPEL	Vedlikeholdsservice: STEMPEL
Tilpasset grunnservice: STEMPEL	Tilpasset grunnservice: STEMPEL	Tilpasset grunnservice: STEMPEL
Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2025
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,2	8,2	8,4	8,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.06.2026	90403
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.03.2022	19730
03.04.2023	36502
12.04.2024	54524
21.05.2025	73033
08.06.2026	90403

KOMMENTAR

- Div steinsprut/riper, normalt ihht alder og km.
- Frist neste EU: 01.03.2027
- Piggfri vinterdekk

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.