

VOLKSWAGEN GOLF / AU 2WD
TESTDATO: 26.06.2026
KODE: 2062023

 DR23679	 79 155 KM	 16.03.2017 Førstegang registrert	 Bensin
--	--	--	---

CHASSISNR: WVWZZZAUZHP041480	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 





Servicebrev 1

<input checked="" type="checkbox"/> Opløstforbry	<input checked="" type="checkbox"/> Avfall
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bremseværk
<input checked="" type="checkbox"/> med motorjakt	<input checked="" type="checkbox"/> Drevflate
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gjerde "DSC" "ASR"
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Hjul- og akseljustering
<input checked="" type="checkbox"/> Kjøretøy og løsningskontroll av gassanlegget	<input checked="" type="checkbox"/> Profilfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tettingsmidlerrens
<input checked="" type="checkbox"/> Rindeservise (merkes også på ordren)	<input checked="" type="checkbox"/> Støt- og pollerfilterrens
Service utført den: 21.03.19	<input checked="" type="checkbox"/> Tannrem
Ved km-stand: 20040	<input checked="" type="checkbox"/> Tempplugg
Fakturanummer: 533697	<input type="checkbox"/>

Service utført av:

218 133
Erling Ried AS
Verkstedsstempel ASKIM

LongLife mobilteleggar sine:

218 133 133
SLAG 880 AS
den: **21.03.19**
km: **20040**
VOTTEGATN 11
1400

Neste service: hehold til serviceintervallviser eller

den (dato): _____ eller ved (km-stand): _____

Tilleggsarbeider: den (dato): _____ eller ved (km-stand): _____

6 Servicebrev

Servicebrev 2

<input checked="" type="checkbox"/> Opløstforbry	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bremseværk
<input checked="" type="checkbox"/> med motorjakt	<input checked="" type="checkbox"/> Drevflate
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gjerde "DSC" "ASR"
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Hjul- og akseljustering
<input checked="" type="checkbox"/> Kjøretøy og løsningskontroll av gassanlegget	<input checked="" type="checkbox"/> Profilfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tettingsmidlerrens
<input checked="" type="checkbox"/> Rindeservise (merkes også på ordren)	<input checked="" type="checkbox"/> Støt- og pollerfilterrens
Service utført den: 21.03.19	<input checked="" type="checkbox"/> Tannrem
Ved km-stand: 20040	<input checked="" type="checkbox"/> Tempplugg
Fakturanummer: 533697	<input type="checkbox"/>

Service utført av:

218 133
Erling Ried AS
Verkstedsstempel ASKIM

LongLife mobilteleggar sine:


218 133 133
SLAG 880 AS
den: **21.03.19**
km: **20040**
VOTTEGATN 11
1400

Neste service: hehold til serviceintervallviser eller

den (dato): _____ eller ved (km-stand): _____

Tilleggsarbeider: den (dato): _____ eller ved (km-stand): _____


8 Servicebrev



Bilde 3 Eksempel: Gjelder alle biler og karosseriformer. På Bilde 3 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende Riper: Bulker Korrosjon

Føll konstatert? Ja Nei

Beskrivelse av føll:



Bilde 4 Eksempel: Gjelder alle biler og karosseriformer. På Bilde 4 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende Riper: Riper Bulker Korrosjon

Føll konstatert? Ja Nei

Beskrivelse av føll:

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,9	3,4	3,9	3,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3,3	2,9	3,2	3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.02.2023	56746

KOMMENTAR

Noen steinsprut i front, mindre enn normalt ihht alder/km.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.