



CITROEN E-C4 / B 2WD

TESTDATO: 21.08.2026

KODE: 2093065


24.02.2023
Førstegang registrert


Elektr.

CHASSISNR: VR7BCZKXCNE085356	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	bulk	venstre foran
1.2 Dører	riper	venstre foran
1.3 Dører	riper	venstre bak
1.4 Bakluke	bulk	bak
1.5 Dekk/Felger	kantkjørt felg	høyre foran



1.1 Bulk



1.1 Bulk




1.2 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper




1.4 Bulk



1.5 Kantkjørt felg



1.5 Kantkjørt felg



1.5 Kantkjørt felg

ZKJ16P CITROEN C 4 III, 21-, e-C4 Kombi-sedan 136 hk, 2021-2024, ZKX (ZK01) Autodata

Modell: CITROEN E-C4 Motor: ZKX År: 2023 Måned: 202301 Reg.dat: 20230508 KW: 100 HK: 136 Chassinr: VR7BCZKXCNE083356 Bränsle: EI Växellåda: Auto Däck: 195/60 R18 Drivning: ZWD Färg: SVART Importerad Karosstyp: Kombi-sedan Längd: 4355 Totalvikt: 2020 Tjänstevikt: 1675 Antal Dörr: 5

Indikerar att det finns mer informasjon om operasjonen.
Extra servicepunkter

- Var 25000:e km eller 24:e måned
- Fotbroms pedalrørelse
- Parkeringsbromsens funktion
- Felkoder
- Instrument/varningslamper
- Varmarens/luftkonditionerings funktion
- Signalhorn
- Innvendig/utvendiga speglar
- Innerbelysning
- Torkarblad fram
- Torkarblad bak
- Torkar-/spolarsystem
- Instrumentbelysning
- Blinker kørriktning/varning
- Belysningsystem
- Huvudstrålkastare
- Vindruta/bakruta/rutor

Servicepunkt	Kontroll/rapport	✓	✗
Var 25000:e km eller 24:e måned	Kontroll/rapport	✓	
Fotbroms pedalrørelse	Kontroll/rapport	✓	
Parkeringsbromsens funktion	Kontroll/rapport	✓	
Felkoder	Kontroll/rapport	✓	
Instrument/varningslamper	Kontroll/rapport	✓	
Varmarens/luftkonditionerings funktion	Kontroll/rapport	✓	
Signalhorn	Kontroll/rapport	✓	
Innvendig/utvendiga speglar	Kontroll/rapport	✓	
Innerbelysning	Kontroll/rapport	✓	
Torkarblad fram	Kontroll/rapport	✓	
Torkarblad bak	Kontroll/rapport	✓	
Torkar-/spolarsystem	Kontroll/rapport	✓	
Instrumentbelysning	Kontroll/rapport	✓	
Blinker kørriktning/varning	Kontroll/rapport	✓	
Belysningsystem	Kontroll/rapport	✓	
Huvudstrålkastare	Kontroll/rapport	✓	
Vindruta/bakruta/rutor	Kontroll/rapport	✓	

M=CA

VERKSTAD:
Namn: Stockholm Fordonsgrupp Väsby
Telefon: 08383823
Epostadress: info@sfgrasby.se

Serviceschema

FORDON:
Regnr: ZKJ16P
Modell: CITROEN, C4 III, 21-
Årsmødell: 2023
Drivmødell: EI
Motorkod: ZKX

SERVICESCHEMA:
Måtarstølling: 44278
Mekaniker:
Kundmøttagare:
Arbetsordernummer: 19171

SERVICEPUNKTER:
Inspeksjonservice - var 25000 e km eller var 24 e måned
Var 24 e måned øberøende av km

Servicebok iføld
Servicebok saknas
Digital servicebok

K = Kontroll utførd
F = Fel pårøttat
Å = Fel åtgørdet

M=CA

VERKSTAD:
Namn: Stockholm Fordonsgrupp Väsby
Telefon: 08383823
Epostadress: info@sfgrasby.se

Serviceschema

FORDON:
Regnr: ZKJ16P
Modell: CITROEN, C 4 III, 21-
Årsmødell: 2023
Drivmødell: EI
Motorkod: ZKX

SERVICESCHEMA:
Måtarstølling: 82426
Mekaniker:
Kundmøttagare:
Arbetsordernummer:

SERVICEPUNKTER:
Inspeksjonservice - var 25000:e km eller var 24:e måned
Kupøfilter (timmar):
Var 24:e måned øberøende av km

Servicebok iføld
Servicebok saknas
Digital servicebok

K = Kontroll utførd
F = Fel pårøttat
Å = Fel åtgørdet

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 29, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 14, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,4	5,3	5,5	5,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,1	7,7	7	7,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	44278

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.