VOLVO

CERTIFIKAT

Hälsotillstånd för högspänningsbatteri

Datum: 2026-11-11

Fordonsidentifieringsnummer (VIN): **YV11SDDF2TB001190**
Registreringsnummer: **DCP14M**
Modell: **ES90 2026**
Körsträcka: **15 855 Km**
Verkstadens namn: **Brandt Personbilar AB D254**

Batteriets hälsotillstånd: 99 %*

Definition av hälsotillstånd
Batteriets hälsotillstånd är den tillgängliga cyklerbara kapaciteten vid 25°C jämfört med den nominella kapaciteten i början av livscykeln. Det beräknade batteritillståndet baseras på det uppmätta värdet av batteriets cyklerbara kapacitet och den förväntade nedbrytningstrenden. Batteriets användningsmönster påverkar den cyklerbara kapaciteten.

*** Friskrivning**
Det angivna värdet för batteriets hälsotillstånd (SOH) grundar sig på datadrivna uppskattningar i fordonet. Uppskattningarna i fordonet beror på batteriets tidigare användningsmönster och andra faktorer. Det angivna värdets noggrannhet förväntas ligga på +/-5 % i hälsotillstånd. Batteriets uppskattade hälsotillstånd är varken en prognos eller en garanti för batteriets framtida hälsa och batteriets hälsa kommer att försämras med tiden. Batteriets hälsotillstånd och hur snabbt det försämras kan påverkas av många faktorer, bland annat utetemperaturer och laddningsvanor. Se instruktionsboken för information om hur du sköter batteriets hälsotillstånd och prestanda.

