

# VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

## FAKTA OM BILEN

|  |  |                                 |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| Bilmärke/modell<br>Volvo V60 D3 Momentum   | Reg nr<br>MEC369   | Mätarställning, km<br>175180 km | Tillverkningsår och månad<br>2015-12   | Årsmodell/<br>modellår<br>2016   | Första reg datum i Sverige<br>2015-12-18 |
| Motoreffekt<br>kw 110 hkr 150  | Drivmedel (max 2 val)<br><input type="checkbox"/> bensin <input checked="" type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> hybrid <input type="checkbox"/> laddhybrid <input type="checkbox"/> gas |                                 |  | <input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige<br>Datum anges om det finns tillgängligt: |  |
| Kamrem bytt* (se sidan 2)<br><input checked="" type="checkbox"/> ja, senast vid 139196 km <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input type="checkbox"/> finns ej | Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2)<br><input checked="" type="checkbox"/> ja, senaste vid 170917 km Datum: 2022-10-10 <input type="checkbox"/> nej   |                                 | Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell |  |  |
| Aktuell årlig fordonsskatt ***<br>1103 kr  | Senaste kontrollbesiktning   | Datum<br>2024-10-15             | Mätarställning, km<br>171303 km  | Koldioxidutsläpp (CO <sub>2</sub> ), g/km<br>111 g/km NEDC                                     | Euroklassning<br>Euro 6                  |

## GARANTIER TILLVERKAREN

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| Nybilsgaranti   | t o m datum | eller max km |
| <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |             |              |
| Vagnskadegaranti  | t o m datum |              |
| <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |             |              |

## GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

|   |               |              |   |
|---|---------------|--------------|---|
| MRF-garanti   | antal månader | eller max km | Annan garanti, se separata villkor                                  |
| <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |               |              | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |
| Trafikssäkerhetsgaranti   | antal månader | eller max km |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej | 3             | 3000         |   |

## BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

|                                    |           |                           |           |   |           |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---|-----------|
| Pos                                | Bedömning | Pos                       | Bedömning | Pos   | Bedömning |
| A Koppling                         | Automat   | H Motor: missljud/läckage | N         | O Instrumentering, displayer                    | N         |
| B Växellåda                        | N         | I Bränslesystem           | N         | P Manöverdisplay, säkerhetssystem               | N         |
| C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar | N         | J Kylsystem               | N         | Q Ljudsystem                                    | N         |
| D Värme, värmeblädd, värmesits     | N         | K Klimatanläggning        | N         | R Batteri på elbil / hybridbil                  | ---       |
| E Startbatteri                     | N         | L Lack, kaross, interiör  | N         |   |           |
| F Startmotor                       | N         | M Centrallås              | N         | Beräknad total reparationskostnad vid bedömning |           |
| G Generator                        | N         | N Fönsterhissar, speglar  | N         | F = Felaktig/kräver reparation                  |           |

## KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Pos System/komponent   | Pos System/komponent  | Pos System/komponent   | Pos System/komponent   |
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus   | 4 <input checked="" type="checkbox"/> <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbrons fram<br>Färdbrons bak<br>Färdbrons rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromsslang<br>Parkeringsbroms<br>ABS-system | 7 <input checked="" type="checkbox"/> <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarrensörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionssycka fram<br>Positionssycka bak<br>Körriktningsvisare<br>Stopplykta<br>Reflex | 10 <input checked="" type="checkbox"/> <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasrening<br>Felkoder/OBD                                       |
| 2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkar fram<br>Länkar bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste  | 5 <input checked="" type="checkbox"/> <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrljed<br>Styrväxel<br>Styrarm<br>Styrervo   | 8 <input checked="" type="checkbox"/> <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare   | 11 <input checked="" type="checkbox"/> <b>DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM</b><br><b>Sommardäck</b><br>VF HF VB HB RESERV<br>ny ny ny ny -- |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> <b>DRIVSYSTEM</b><br>Motor<br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Startbatteri   | 6 <input checked="" type="checkbox"/> <b>KAROSSERI</b><br>Huv<br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme   | 9 <input checked="" type="checkbox"/> <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt  | <b>Vinterdäck (om det ingår)</b><br>VF HF VB HB<br>7 7 ny ny   |
| 12 <input type="checkbox"/> <b>Bilens säkerhet</b> överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil. |   |  |  |

## NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

eCall och uppkopplade tjänster använder 2G/3G, när näten släcks upphör funktionen

Toyota Sydost



Varudeklarationen är upprättad av

2025-03-11 Bil och Motor i Sydost AB

(Datum Lilla Nygatan 2, Box 160 574 22 Vetlanda

0383-76 11 30 / www.toyotasydost.se

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument  
verket • KO

I trygga händer

