

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Toyota Corolla 1,8 HSD Executive	Reg nr SFR67S	Mätarställning, km 9442 km	Tillverkningsår och månad 2023-03-06	Årsmodell/ modellår 2023	Första reg datum i Sverige 2023-03-23
Motoreffekt kW hkr 140	Drivmedel (max 2 val) ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☒ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas			☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej ☐ ja, senast vid km Datum:	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) ☒ ja, senast vid 8888 km Datum: 2025-02-18 ☐ nej			Växellåda ☒ automat ☐ manuell	
Aktuell årlig fordonsskatt *** 3677 kr till 36 mån, därefter 360 kr	Senaste kontrollbesiktning	Datum 2025-10-10	Mätarställning, km 9441 km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 106 g/km WLTP	Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☒ ja ☐ nej	2026-03-22	100000
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☒ ja ☐ nej	2026-03-22	

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km	Annan garanti, se separata villkor ☒ ja ☐ nej
☒ ja ☐ nej	6	10000	
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km	
☐ ja ☒ nej			

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	Automat	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N		
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		
				Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
				F = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent
1 ☐ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 ☐ BROMSSYSTEM Färdbroms fram Färdbroms bak Färdbroms rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 ☐ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrensörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stoppslykta Reflex	10 ☐ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☐ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5 ☐ STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrarm Styrervo	8 ☐ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☐ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommar VF HF VB HB RESERV 6,4 5,4 5,6 6,4 --
3 ☐ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☐ KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☐ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB Nytt Nytt Nytt Nytt
12 ☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogad protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.			

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Ecall använder 2G/3G, mjukvaruuppdatering krävs för fortsatt funktion när näten släcks
Serviceintervall 1500 mil / 12 månader
Nästa besiktning senast 2027-10-31

Varudeklarationen är upprättad av
2025-10-15
(Datum och underskrift)
Bil och Motor i Sydost AB
Lilla Nygatan 2, Box 160 574 22 Vetlanda
0383-76 11 30 / www.toyotasydost.se
Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse



Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

I trygga händer

