

# VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

## FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Toyota Auris 1,8 HSD Touring Sports	Reg nr DOW511	Mätarställning, km 162869 km	Tillverkningsår och månad 2016-02	Årsmodell/ modellår 2016	Första reg datum i Sverige 2016-05-04
Motoreffekt kW hkr 136	Drivmedel (max 2 val) <input checked="" type="checkbox"/> bensin <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input checked="" type="checkbox"/> hybrid <input type="checkbox"/> laddhybrid <input type="checkbox"/> gas			<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
Kamrem bytt* (se sidan 2) <input type="checkbox"/> ja, senast vid ..... km Datum:..... <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) <input checked="" type="checkbox"/> ja, senast vid 162804 km Datum: 2025-03-17..... <input type="checkbox"/> nej			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	
Aktuell årlig fordonsskatt *** 360 kr	Senaste kontrollbesiktning 2025-03-18	Datum 162806 km	Mätarställning, km 162806 km	Koldioxidutsläpp (CO <sub>2</sub> ), g/km 81 g/km NEDC	Euroklassning Euro 6

## GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		

## GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		
Trafiksäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	3	3000

Annan garanti, se separata villkor  
 ja  nej

## BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försäkring jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	Automat	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N		
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		

Beräknad total reparationskostnad vid bedömning  
F = Felaktig/kräver reparation

## KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent																														
1	<input type="checkbox"/> <b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4	<input type="checkbox"/> <b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram Färdbröms bak Färdbröms rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms ABS-system	7	<input type="checkbox"/> <b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stoppslykta Reflex	10	<input type="checkbox"/> <b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasrening Felkoder/OBD																														
2	<input type="checkbox"/> <b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkkarm fram Länkkarm bak Fjäder Fjäderfäste	5	<input type="checkbox"/> <b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styrarm Styrervo	8	<input type="checkbox"/> <b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare	11 <input type="checkbox"/> <b>DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM</b>																															
3	<input type="checkbox"/> <b>DRIVSYSTEM</b> Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6	<input type="checkbox"/> <b>KAROSSERI</b> Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9	<input type="checkbox"/> <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Somnardäck</th> </tr> <tr> <td>VF</td> <td>HF</td> <td>VB</td> <td>HB</td> <td>RESERV</td> </tr> <tr> <td>4,6</td> <td>4,8</td> <td>5,6</td> <td>6,2</td> <td>--</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Vinterdäck (om det ingår)</th> </tr> <tr> <td>VF</td> <td>HF</td> <td>VB</td> <td>HB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4,4</td> <td>4,9</td> <td>5,4</td> <td>6,2</td> <td></td> </tr> </table>		Somnardäck					VF	HF	VB	HB	RESERV	4,6	4,8	5,6	6,2	--	Vinterdäck (om det ingår)					VF	HF	VB	HB		4,4	4,9	5,4	6,2	
Somnardäck																																					
VF	HF	VB	HB	RESERV																																	
4,6	4,8	5,6	6,2	--																																	
Vinterdäck (om det ingår)																																					
VF	HF	VB	HB																																		
4,4	4,9	5,4	6,2																																		
		12	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bilens säkerhet</b> överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.																																		

## BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS-/RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt: .....

.....

.....

.....

Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen

## NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Toyota Approved Used-garanti till 2026-05-03 / max 20000 mil enligt separata villkor

Repa vänster framdörr. Dörruppslag höger framskärm

Varudeklarationen är upprättad av

2025-03-21 Toyota Sydost

(Datum och underskrift)

Bil och Motor i Sydost AB  
Lilla Nygatan 2, Box 160 574 22 Vetlanda  
033-76 11 30 / www.toyotasydost.se

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse



Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument  
verket • KO

I trygga händer

