

# VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

## FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Toyota Corolla 1,8HSD Active	Reg nr ONC60U	Mätarställning, km 5300 km	Tillverkningsår och månad 2024-05-15	Årsmodell/ modellår 2024	Första reg datum i Sverige 2024-09-16
Motoreffekt   kW   hkr 140	Drivmedel (max 2 val) <input checked="" type="checkbox"/> bensin <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input checked="" type="checkbox"/> hybrid <input type="checkbox"/> laddhybrid <input type="checkbox"/> gas			<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
Kamrem bytt* (se sidan 2) <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) <input type="checkbox"/> ja, senaste vid ..... km Datum: ..... <input checked="" type="checkbox"/> ja, senaste vid ..... km Datum: <b>ej servad</b> <input type="checkbox"/> nej			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	
Aktuell årlig fordonsskatt*** 3142 kr / 360 kr efter 36 mån	Senaste kontrollbesiktning	Datum ej besiktad	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO <sub>2</sub> ), g/km 101 g/km	Euroklassning Euro 6

## GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	2027-09-15	100000
Vagnskadegaranti	t o m datum	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	2027-09-15	

## GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km	Annan garanti, se separata villkor <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej			
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej			

## BILENS KONDITION

**N** = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, **O** = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, **F** = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
<b>A Koppling</b>	Automat	<b>H Motor: missljud/läckage</b>	N	<b>O Instrumentering, displayer</b>	N
<b>B Växellåda</b>	N	<b>I Bränslesystem</b>	N	<b>P Manöverdisplay, säkerhetssystem</b>	N
<b>C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	N	<b>J Kylsystem</b>	N	<b>Q Ljudsystem</b>	N
<b>D Värme, värmefläkt, värmesits</b>	N	<b>K Klimatanläggning</b>	N	<b>R Batteri på elbil / hybridbil</b>	N
<b>E Startbatteri</b>	N	<b>L Lack, kaross, interiör</b>	N		
<b>F Startmotor</b>	N	<b>M Centrallås</b>	N		
<b>G Generator</b>	N	<b>N Fönsterhissar, speglar</b>	N		

Beräknad total reparationskostnad vid bedömning  
F = Felaktig/kräver reparation

## KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent
1 <input checked="" type="checkbox"/> <b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 <input checked="" type="checkbox"/> <b>BROMSSYSTEM</b> Färdbroms fram Färdbroms bak Färdbroms rörelseres. Bromsrör Bromsslång Parkeringsbroms ABS-system	7 <input checked="" type="checkbox"/> <b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionenlykta fram Positionenlykta bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex	10 <input checked="" type="checkbox"/> <b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasrening Felkoder/OBD
2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5 <input checked="" type="checkbox"/> <b>STYRSYSTEM</b> Styrljed Styrväxel Styrarm Styrervo	8 <input checked="" type="checkbox"/> <b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare	11 <input checked="" type="checkbox"/> <b>DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM</b> Sommardäck VF HF VB HB RESERV 6 6 6 6 --
3 <input checked="" type="checkbox"/> <b>DRIVSYSTEM</b> Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 <input checked="" type="checkbox"/> <b>KAROSSERI</b> Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 <input checked="" type="checkbox"/> <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB 8 8 8 8
12 <input type="checkbox"/> <b>Bilens säkerhet</b> överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.			

## NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Serviceintervall 1500 mil / max 12 månad. Första besiktning senast 2027-09-30

eCall och Toyota Safety Connect täcks upp av funktionen.

Bil och Motor i Sydost AB  
Varudeklarationen är upprättad av  
Lilla Nygatan 2, Box 160 574 22 Vetlanda  
2025-03-04 033-76 11 30 / www.toyotasydost.se  
(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse

Konsument  
verket • KO

I trygga händer

