

HYUNDAI IONIQ5 / NE 2WD

TESTDATO: 25.09.2026

KODE: 2128575



ED87588



50 854 KM



06.04.2022

Førstegang registrert



Elektr.

CHASSISNR: KMHKR81AFNU024534

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Terskler/innlastningssone	riper	venstre foran
1.2	Terskler/innlastningssone	riper	bak
1.3	Støtfanger	ripe(r)	bak



1.1 Riper








1.2 Riper



1.2 Riper



1.3 Ripe(r)



2022 Hyundai(Europe) F604 D4E		Test Date: 2023-05-05 10:11	Report ID: 8884202305050001
MCU(BM Integrated Body Control Unit Body Control Module)		0	0
WPC (Wireless Power Charger)		0	0
PDM-R (Power Seat Module Rear Left)		0	0
PDM-AB (Power Seat Module Rear Right)		0	0
WU-MCU (Integrated Body Control Unit Smart Key SW)		0	0
ICU (Integrated Central Control Unit)		0	0
E-ET (E-Shift)		0	0
F-CMB (Front View Camera)		0	1
ADAS-P (Advanced Driver Assistance Systems, Parking)		0	1
SCU (SBM Control Unit)		0	0
FR (Front Radar)		0	1
ADAS-D (ADAS Driving)		0	0
CR (Corner Radar)		0	0
MLM (Mood Lamp Module)		0	0
SMVCP (Seat Heater Ventilation control Unit Front)		0	0
SMVCP (Seat Heater Ventilation control Unit Rear)		0	0
PCM (Powerline Communication Module)		0	1
CDM (Charge Door Module)		0	0
DAU (Door Area Unit)		0	0
ICCU (Integrated Charging Control Unit)		0	0
VCM (Vehicle Charging Management System)		0	0
VCU (Vehicle Control System)		0	0
DTC (19)			
MCU-R (Motor Control Unit Rear) (2 DTCs)			Status
B10C - Description			History
U0254-00		Lost Communication With Active Grille Air Shutter Module	History
A			

2022 Hyundai(Europe) F604 D4E		Test Date: 2023-05-05 08:11	Report ID: 8884202305050001
U0254-00		Lost Communication With Active Grille Air Shutter Module	History
B10C (2 DTCs)			Status
B10C - Description			History
B10C1-10		eCall backup battery error	History
B10C1-00		Airbag crash output line error	History
FCMB (Front View Camera) (1 DTC)			Status
B10C - Description			History
C1604-00		ECU hardware error	History
ADAS-P (Advanced Driver Assistance Systems, Parking) (1 DTC)			Status
B10C - Description			History
B10B7-00		Front view camera input error	History
FR (Front Radar) (1 DTC)			Status
B10C - Description			History
C160C-07		Local CAN timeout	History
ADAS-D (ADAS Driving) (2 DTCs)			Status
B10C - Description			History
C16B0-07		CAN timeout FR_C_JCR	History
C16A0-07		FR radar CAN timeout	History
CR (Corner Radar) (3 DTCs)			Status
B10C - Description			History
C16A0-07		Local CAN timeout (left front)	History
C16A0-07		Local CAN timeout (right front)	History
C16A0-07		Local CAN timeout (right rear)	History
PCM (Powerline Communication Module) (1 DTC)			Status
B10C - Description			History
C162C-00		EVSE failure	History
Technician Notes			
Customer Name			
Technician			
Date			
Note: Please save a copy of this report for your records.			
Disclaimer: This report provides information for vehicle inspection and maintenance only. It is not valid for any accident, property damage, or personal injury liability.			
AUTEL			

2022 Hyundai(Europe) F604 D4E		Test Date: 2023-05-05 10:11	Report ID: 8884202305050001
B10C		0	0
B10C1		0	0
B10C2		0	0
B10C3		0	0
B10C4		0	0
B10C5		0	0
B10C6		0	0
B10C7		0	0
B10C8		0	0
B10C9		0	0
B10CA		0	0
B10CB		0	0
B10CC		0	0
B10CD		0	0
B10CE		0	0
B10CF		0	0
B10CG		0	0
B10CH		0	0
B10CI		0	0
B10CJ		0	0
B10CK		0	0
B10CL		0	0
B10CM		0	0
B10CN		0	0
B10CO		0	0
B10CP		0	0
B10CQ		0	0
B10CR		0	0
B10CS		0	0
B10CT		0	0
B10CU		0	0
B10CV		0	0
B10CW		0	0
B10CX		0	0
B10CY		0	0
B10CZ		0	0
B10CA0		0	0
B10CA1		0	0
B10CA2		0	0
B10CA3		0	0
B10CA4		0	0
B10CA5		0	0
B10CA6		0	0
B10CA7		0	0
B10CA8		0	0
B10CA9		0	0
B10CAA		0	0
B10CAB		0	0
B10CAC		0	0
B10CAD		0	0
B10CAE		0	0
B10CAF		0	0
B10CAG		0	0
B10CAH		0	0
B10CAI		0	0
B10CAJ		0	0
B10CAK		0	0
B10CAL		0	0
B10CAM		0	0
B10CAN		0	0
B10CAO		0	0
B10CAP		0	0
B10CAQ		0	0
B10CAR		0	0
B10CAS		0	0
B10CAT		0	0
B10CAU		0	0
B10CAV		0	0
B10CAW		0	0
B10CAX		0	0
B10CAY		0	0
B10CAZ		0	0
B10CA00		0	0
B10CA01		0	0
B10CA02		0	0
B10CA03		0	0
B10CA04		0	0
B10CA05		0	0
B10CA06		0	0
B10CA07		0	0
B10CA08		0	0
B10CA09		0	0
B10CA0A		0	0
B10CA0B		0	0
B10CA0C		0	0
B10CA0D		0	0
B10CA0E		0	0
B10CA0F		0	0
B10CA0G		0	0
B10CA0H		0	0
B10CA0I		0	0
B10CA0J		0	0
B10CA0K		0	0
B10CA0L		0	0
B10CA0M		0	0
B10CA0N		0	0
B10CA0O		0	0
B10CA0P		0	0
B10CA0Q		0	0
B10CA0R		0	0
B10CA0S		0	0
B10CA0T		0	0
B10CA0U		0	0
B10CA0V		0	0
B10CA0W		0	0
B10CA0X		0	0
B10CA0Y		0	0
B10CA0Z		0	0
B10CA000		0	0
B10CA001		0	0
B10CA002		0	0
B10CA003		0	0
B10CA004		0	0
B10CA005		0	0
B10CA006		0	0
B10CA007		0	0
B10CA008		0	0
B10CA009		0	0
B10CA00A		0	0
B10CA00B		0	0
B10CA00C		0	0
B10CA00D		0	0
B10CA00E		0	0
B10CA00F		0	0
B10CA00G		0	0
B10CA00H		0	0
B10CA00I		0	0
B10CA00J		0	0
B10CA00K		0	0
B10CA00L		0	0
B10CA00M		0	0
B10CA00N		0	0
B10CA00O		0	0
B10CA00P		0	0
B10CA00Q		0	0
B10CA00R		0	0
B10CA00S		0	0
B10CA00T		0	0
B10CA00U		0	0
B10CA00V		0	0
B10CA00W		0	0
B10CA00X		0	0
B10CA00Y		0	0
B10CA00Z		0	0
B10CA0000		0	0
B10CA0001		0	0
B10CA0002		0	0
B10CA0003		0	0
B10CA0004		0	0
B10CA0005		0	0
B10CA0006		0	0
B10CA0007		0	0
B10CA0008		0	0
B10CA0009		0	0
B10CA000A		0	0
B10CA000B		0	0
B10CA000C		0	0
B10CA000D		0	0
B10CA000E		0	0
B10CA000F		0	0
B10CA000G		0	0
B10CA000H		0	0
B10CA000I		0	0
B10CA000J		0	0
B10CA000K		0	0
B10CA000L		0	0
B10CA000M		0	0
B10CA000N		0	0
B10CA000O		0	0
B10CA000P		0	0
B10CA000Q		0	0
B10CA000R		0	0
B10CA000S		0	0
B10CA000T		0	0
B10CA000U		0	0
B10CA000V		0	0
B10CA000W		0	0
B10CA000X		0	0
B10CA000Y		0	0
B10CA000Z		0	0
B10CA00000		0	0
B10CA00001		0	0
B10CA00002		0	0
B10CA00003		0	0
B10CA00004		0	0
B10CA00005		0	0
B10CA00006		0	0
B10CA00007		0	0
B10CA00008		0	0
B10CA00009		0	0
B10CA0000A		0	0
B10CA0000B		0	0
B10CA0000C		0	0
B10CA0000D		0	0
B10CA0000E		0	0
B10CA0000F		0	0
B10CA0000G		0	0
B10CA0000H		0	0
B10CA0000I		0	0
B10CA0000J		0	0
B10CA0000K		0	0
B10CA0000L		0	0
B10CA0000M		0	0
B10CA0000N		0	0
B10CA0000O		0	0
B10CA0000P		0	0
B10CA0000Q		0	0
B10CA0000R		0	0
B10CA0000S		0	0
B10CA0000T		0	0
B10CA0000U		0	0
B10CA0000V		0	0
B10CA0000W		0	0
B10CA0000X		0	0
B10CA0000Y		0	0
B10CA0000Z		0	0
B10CA000000		0	0
B10CA000001		0	0
B10CA000002		0	0
B10CA000003		0	0
B10CA000004		0	0
B10CA000005		0	0
B10CA000006		0	0
B10CA000007		0	0
B10CA000008		0	0
B10CA000009		0	0
B10CA00000A		0	0
B10CA00000B		0	0
B10CA00000C		0	0
B10CA00000D		0	0
B10CA00000E		0	0
B10CA00000F		0	0
B10CA00000G		0	0
B10CA00000H		0	0
B10CA00000I		0	0
B10CA00000J		0	0
B10CA00000K		0	0
B10CA00000L		0	0
B10CA00000M		0	0
B10CA00000N		0	0
B10CA00000O		0	0
B10CA00000P		0	0
B10CA00000Q		0	0
B10CA00000R		0	0
B10CA00000S		0	0
B10CA00000T		0	0
B10CA00000U		0	0
B10CA00000V		0	0
B10CA00000W		0	0
B10CA00000X		0	0
B10CA00000Y		0	0
B10CA00000Z		0	0
B10CA0000000		0	0
B10CA0000001		0	0
B10CA0000002		0	0
B10CA0000003		0	0
B10CA0000004		0	0
B10CA0000005		0	0
B10CA0000006		0	0
B10CA0000007		0	0
B10CA0000008		0	0
B10CA0000009		0	0
B10CA000000A		0	0
B10CA000000B		0	0
B10CA000000C		0	0
B10CA000000D		0	0
B10CA000000E		0	0
B10CA000000F		0	0
B10CA000000G		0	0
B10CA000000H		0	0
B10CA000000I		0	0
B10CA000000J		0	0
B10CA000000K		0	0
B10CA000000L		0	0
B10CA000000M		0	0
B10CA000000N		0	0
B10CA000000O		0	0
B10CA000000P		0	0
B10CA000000Q		0	0
B10CA000000R		0	0
B10CA000000S		0	0
B10CA000000T		0	0
B10CA000000U		0	0
B10CA000000V		0	0
B10CA000000W		0	0
B10CA000000X		0	0
B10CA000000Y		0	0
B10CA000000Z		0	0
B10CA00000000		0	0
B10CA00000001		0	0
B10CA00000002		0	0
B10CA00000003		0	0
B10CA00000004		0	0
B10CA00000005		0	0
B10CA00000006		0	0
B10CA00000007		0	0
B10CA00000008		0	0
B10CA00000009		0	0
B10CA0000000A		0	0
B10CA0000000B		0	0
B10CA0000000C		0	0
B10CA0000000D		0	0
B10CA0000000E		0	0
B10CA0000000F		0	0
B10CA0000000G		0	0
B10CA0000000H		0	0
B10CA0000000I		0	0
B10CA0000000J		0	0
B10CA0000000K		0	0
B10CA0000000L		0	0
B10CA0000000M		0	0
B10CA0000000N		0	0
B10CA0000000O		0	0
B10CA0000000P		0	0
B10CA0000000Q		0	0
B10CA0000000R		0	0
B10CA0000000S		0	0
B10CA0000000T		0	0
B10CA0000000U		0	0
B10CA0000000V		0	0
B10CA0000000W		0	0
B10CA0000000X		0	0
B10CA0000000Y		0	0
B10CA0000000Z		0	0
B10CA000000000		0	0
B10CA000000001		0	0
B10CA000000002		0	0
B10CA000000003		0	0
B10CA000000004		0	0
B10CA000000005		0	0
B10CA000000006		0	0
B10CA000000007		0	0
B10CA000000008		0	0
B10CA000000009		0	0
B10CA00000000A		0	0
B10CA00000000B		0	0
B10CA00000000C		0	0
B10CA00000000D		0	0
B10CA00000000E		0	0
B10CA00000000F		0	0
B10CA00000000G		0	0
B10CA00000000H		0	0
B10CA00000000I		0	0
B10CA00000000J		0	0
B10CA00000000K		0	0
B10CA00000000L		0	0
B10CA00000000M		0	0
B10CA00000000N		0	0
B10CA00000000O		0	0
B10CA00000000P		0	0
B10CA00000000Q		0	0
B10CA00000000R		0	0
B10CA00000000S		0	0
B10CA00000000T		0	0
B10CA00000000U		0	0
B10CA00000000V		0	0
B10CA00000000W		0	0
B10CA00000000X		0	0
B10CA00000000Y		0	0
B10CA00000000Z		0	0
B10CA0000000000		0	0
B10CA0000000001		0	0
B10CA0000000002		0	0
B10CA0000000003		0	0
B10CA0000000004		0	0
B10CA0000000005		0	0
B10CA0000000006		0	0
B10CA0000000007		0	0
B10CA0000000008		0	0
B10CA0000000009		0	0
B10CA000000000A		0	0
B10CA000000000B		0	0
B10CA000000000C		0	0
B10CA000000000D		0	0
B10CA000000000E		0	0
B10CA000000000F		0	0</

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 7, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 6, 2022
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	4	4
BREMSESKIVER (MM)	30	30	20	20
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.03.2026	44344

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.