

SKODA KODIAQ / NS 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 14.09.2026
KODE: 2117213

SD85179

149 988 KM

04.07.2017
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: TMBLK9NSXJ8006607
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 07.07.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Panser	ripe(r)	
1.2	Dører	riper	
1.3	Dekk/Felger	kantkjørt felg	
2. INTERIØR			
2.1	Deksel	ripe(r)	



1.1 Ripe(r)



1.2 Riper




1.2 Riper




1.2 Riper



1.2 Riper



1.3 Kantkjørt felg



1.3 Kantkjørt felg



1.3 Kantkjørt felg



2.1 Ripe(r)

Gjennomført service		Neste service	
Dato	17.5.24	Dato	17.5.25
Km. stand	114916	Km. stand	130000
Ved melding i instrumentpanel		Ved melding i instrumentpanel	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Registerreim	☐
Merke/vaskolje	SW-30	☐	Drivreim	☐
Oljefilter	☒	☐	Bremsevæske	☒
Drivstoffilter	☐	☐	Bremsekiver, foran	☐
Luftfilter	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Kupfilter	☒	☐	Bremsekiver, bak	☐
Transmisjonsolje	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Templugger	☐	☐	Rustkontroll	☐
Kontrollert for feilkoder	☐	☐	Mobilitetsavtale vedlagt	☐

Kommentar

Service utført
Sjølvik Bilverksted AS
6490 Eide
Tlf. 712 99 699

Signatur og stempel

Mekonomen
Bilverksted

Gjennomført service		Neste service	
Dato	17.5.25	Dato	
Km. stand	130591	Km. stand	
Ved melding i instrumentpanel		Ved melding i instrumentpanel	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Registerreim	☐
Merke/vaskolje		☐	Drivreim	☐
Oljefilter	☒	☐	Bremsevæske	☐
Drivstoffilter	☐	☐	Bremsekiver, foran	☐
Luftfilter	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Kupfilter	☒	☐	Bremsekiver, bak	☐
Transmisjonsolje	☒	☐	Bremsekiver, bak	☐
Templugger	☐	☐	Rustkontroll	☐
Kontrollert for feilkoder	☒	☐	Mobilitetsavtale vedlagt	☐

Kommentar
+ Byttet bremsekiver v. Balle.
+ Haldex dy.

Service utført
Sjølvik Bilverksted AS
6490 Eide
Tlf. 712 99 699

Signatur og stempel

Mekonomen
Bilverksted

Gjennomført service		Neste service	
Dato	27.5.23	Dato	27.5.24
Km. stand	79547	Km. stand	113000
Ved melding i instrumentpanel		Ved melding i instrumentpanel	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Registerreim	☐
Merke/vaskolje	SW-30	☐	Drivreim	☐
Oljefilter	☒	☐	Bremsevæske	☐
Drivstoffilter	☐	☐	Bremsekiver, foran	☐
Luftfilter	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Kupfilter	☒	☐	Bremsekiver, bak	☐
Transmisjonsolje	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Templugger	☐	☐	Rustkontroll	☐
Kontrollert for feilkoder	☐	☐	Mobilitetsavtale vedlagt	☐

Kommentar

Service utført
Sjølvik Bilverksted AS
6490 Eide
Tlf. 712 99 699

Signatur og stempel

Mekonomen
Bilverksted

Gjennomført service		Neste service	
Dato	25.06.26	Dato	
Km. stand	144283	Km. stand	
Ved melding i instrumentpanel		Ved melding i instrumentpanel	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☐	☐	Registerreim	☒
Merke/vaskolje		☐	Drivreim	☒
Oljefilter	☐	☐	Bremsevæske	☒
Drivstoffilter	☐	☐	Bremsekiver, foran	☐
Luftfilter	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Kupfilter	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Transmisjonsolje	☐	☐	Bremsekiver, bak	☐
Templugger	☐	☐	Rustkontroll	☐
Kontrollert for feilkoder	☐	☐	Mobilitetsavtale vedlagt	☐

Kommentar
Vannpumper Le Vag.
- Byttet Vannpumper

Service utført
Sjølvik Bilverksted AS
6490 Eide
Tlf. 712 99 699

Signatur og stempel

Mekonomen
Bilverksted

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 9, 2021
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5
BREMSESKIVER (MM)	30	30	10	10
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.06.2026	144283

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.