



OPEL CROSSLAND X / P7 MONOCAB C 110 HK AUTOMAT
2WD

CHASSISNR: W0V7H9ED2J4416672

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 01.02.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Matt.		
1.2 Skjermer -	Bulk med lakkskade.	venstre bak	10 000
1.3 Dekk/Felger -	Dekkskade sommerhjul. Skade på dekk venstre fram, begge bak er morkne og har lite mønster	alle	7 756
1.4 Støtfanger -	Ufagmessig utført arbeid.	venstre, bak	10 000
1.5 Støtfanger -	Ufagmessig utført arbeid.	høyre foran	10 000
Interiør			
2.1 Ratt	Slitt. Pris er for et brukt strøkent ratt		6 156
eks. mva			43 912



1.1 Matt



1.1 Matt



1.1 Matt



1.1 Matt



1.2 Bulk med lakkskade




1.3 Dekkskade sommerhjul
Skade på dekk venstre fram, begge bak er mørkne
og har lite mønster



1.3 Dekkskade sommerhjul
Skade på dekk venstre fram, begge bak er mørkne
og har lite mønster



1.4 Ufagmessig utført arbeid



1.5 Ufagmessig utført arbeid



1.5 Ufagmessig utført arbeid



1.5 Ufagmessig utført arbeid



2.1 Slitt
Pris er for et brukt strøket ratt



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER		ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	30	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	19,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 4, 2024

2 dekk er fra 2018

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,5	4,5
AKSEL 2	1,5	1,5

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 18, 2024

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,5	7,5
AKSEL 2	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.08.2026	96937

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Ja
DATO SISTE REGISTERREIM BYTTE
10.08.2023
KILOMETERSTAND
60000

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |  Ikke kontrollert |  Kontrollert, anmerkning

Identitet	
	Kjennemerke
	Understellsnummer
	Dokumentasjon utstyr/godkjenning
	Nøkler
Assistentsystemer og diagnose	
	Kamera
	Sensor
	Systemfunksjoner
	Diagnose
	Prøvekjøring
Eksteriør	
	Lakk
	Antirustbehandling
	Under bil
	Panser
	Dører
	Bakluke
	Låser/tyverisikring
	Skjermer
	Speil
	Korrosjon
	Vinduspussere/-spyler
	Verktøy/nødutstyr
	Dekk/Felger
	Hjulmuttere/-bolter
	Døråpning
	Terskler/innlastningssone
	Støtfanger
	Grill
	Tak
	Frontvindu
	Vinduer
	Kanal
	Stolpe
	Alle flater
	Ladeluke/tanklokk
Lys	
	Lys foran
	Lys bak
	Markeringslys
	Retningslys
	Nødsignallys
	Parkeringslys
	Refleks
	Andre lys

Motor	
	Avgass
	Batteri(er)
	Tenningsanlegg
	Drivstoffanlegg/-ledninger
	Dynamo/lading
	Eksosanlegg
	Elektroniske styresystemer
	Kjølesystem/vannpumpe
	Lekkasjer
	Motorfester/-demper
	Oljenivå/røykutvikling
	Service
	Startmotor
	Trekraft
	Turbo
	Ladeluftkjøler
	Kompressor
	Motor
Hjuloppheng/styring	
	Retningsstabilitet/selvoppretting
	Ratt/styringsmekanisme
	Hjullager
	Fjærer/støtdemper
	Ledd
	Stabilisatorer/stag
	Forstilling
	Bakstilling
Bremser	
	Bremsefunksjon
	Parkeringsbrems
	Bremsekraftforsterker
	Bremsevæske
	Lekkasjer
	Rør/slanger
	Skiver
	Bremseskjold
Gir og drivlinje	
	Girkasse
	Differensial
	Clutch/kobling/svinghjul
	Aksler
	Fordelingskasse

Interiør	
	Dashbord
	Instrumenter og brytere
	Midtkonsoll/midtarmlene
	Dørtrekk
	Seter
	Taktrekk
	Tepper/bekledning
	Vindusheiser
	Bilbelte
	Varme/AC/Klima
	Signalhorn/Lydsignal
	Multimedia
	Multifunksjonsratt
	Ratt
	Deksel
Opplysninger/klargjøring	
	Opplysninger
	Interiør
	Øvrig utstyr/klargjøring
	Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant