



OPEL CORSA-E / S-D 90 HK MANUELL 2WD



CHASSISNR: W0L0XEP68F4208787

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 13.08.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Skjermer	Rust.	
1.2	Dekk/Felger	Navkopp mangler.	700
1.3	Dekk/Felger	OBS; litt lite mønster på sommerdekk	
Motor			
2.1	Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor. Er en liten lekkasje ved vakumpumpe i bakkant av topplokk	
eks. mva			700



1.1 Rust



1.1 Rust



1.2 Navkopp mangler



2.1 Oljelekkasje fra motor
Er en liten lekkasje ved vakumpumpe i bakkant av
topplock



KJØRETØYDATA

TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
-------------------------	-----	----------------	-------------

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	19,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	6,00
---------------------------------	-------	-------------------------------	------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 14, 2015

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 16, 2022

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	3,0	3,5
AKSEL 2	3,5	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.09.2025	65175

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Nei

Registerutskrift gjelder: VH 70852

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 13. august 2026 kl. 12:33

Det er ingen oppføringer på registreringsnummer VH 70852.