

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 19.06.2025

KODE: 1742973



BT83367



95 361 KM



23.07.2018

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1UZBMUDK1221688

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 10.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING			
1.1	Annet	normal slitasje iht km	



1.1 Normal slitasje iht km



1.1 Normal slitasje iht km



1.1 Normal slitasje iht km




1.1 Normal slitasje iht km



1.1 Normal slitasje iht km



1.1 Normal slitasje iht km



1.1 Normal slitasje iht km

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicedokumentasjon
 Verktøyet må registreres hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.
 Verktøyet registreres elementene i din originale Volvo-service.
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Servicenr. 1
 Utført Km 1542
 Dato 29/07-19
 Arbeidsordre nr. 284723
 Type service: **VOLVO ORIGINAL SERVICE 2.0**
 Vedlikeholdsservice: **Bilia Personbil AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Industrig. 2
 3400 Lier
 Tlf 53 02 59 00 / 08555
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicenr. 2
 Utført Km 15359
 Dato 9/9-2020
 Arbeidsordre nr. 2998647
 Type service: **VOLVO ORIGINAL SERVICE 2.0**
 Vedlikeholdsservice: **Bilia Personbil AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Industrig. 2
 3400 Lier
 Tlf 53 02 59 00 / 08555
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicenr. 3
 Utført Km 19582
 Dato 7/9-2021
 Arbeidsordre nr. 3158374
 Type service: **VOLVO ORIGINAL SERVICE 2.0**
 Vedlikeholdsservice: **Bilia Personbil AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Industrig. 2
 3400 Lier
 Tlf 53 02 59 00 / 08555
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicenr. 4
 Utført Km 20467
 Dato 26-7-22
 Arbeidsordre nr. 3309120
 Type service: **VOLVO ORIGINAL SERVICE 2.0**
 Vedlikeholdsservice: **Bilia Norge AS**
 Avd. Drammen
 Industrigata 2
 3414 Lierstranda
 NO 976 023 188 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicenr. 5
 Utført Km 41652
 Dato 28.08.23
 Arbeidsordre nr. 3421582
 Type service: **VOLVO ORIGINAL SERVICE 2.0**
 Vedlikeholdsservice: **Bilia Norge AS**
 Avd. Drammen
 Industrigata 2
 3414 Lierstranda
 NO 976 023 188 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicenr. 6
 Utført Km 75118
 Dato 26/08-24
 Arbeidsordre nr. 3529932
 Type service: **VOLVO ORIGINAL SERVICE 2.0**
 Vedlikeholdsservice: **Bilia Personbil AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Industrig. 2
 3400 Lier
 Tlf 53 02 59 00 / 08555
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicenr. 7
 Utført Km
 Dato
 Arbeidsordre nr.
 Type service
 Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.08.2024	75198

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermmer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.