




MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 150 HK
AUTOMAT 4WD



CHASSISNR: JMBXLGF6WDZ401548

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.06.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE







INTERIØR






OPPLYSNINGER/KLARGJØRING









PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Generelt mye riper og småbulker.		
1.2 Antirustbehandling	Mangler.		
1.3 Under bil	Rust.		
1.4 Skjermer -	Rust.	begge bak	
1.5 Tak	Rust.		
Lys			
2.1 Lys foran -	Xenon - fargeforskjell/svak funksjon.	venstre foran	
2.2 Lys bak -	Dugg/fukt.	høyre bak	
Motor			
3.1 Service	Trenger stor service.		
3.2 Turbo	Ulyd ved akselerasjon. hull i slange til innsug		
3.3 Dieselpumpe/dyser/gløding	Lekkasje. dyser		
Hjuloppheng/styring			
4.1 Fjærer/støtdemper -	Knekt fjær.	høyre bak	
Bremses			
5.1 Bremsesfunksjon -	Slitte klosser.	begge bak	
Interiør			
6.1 Seter -	Skade på setetrekk.	venstre foran	
6.2 Vindusheiser -	Feil på elektrisk heve/lukkemekanisme. def bryterpanel	venstre foran	
Opplysninger/klargjøring			
7.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Full shine/ bruktbilklargjøring.		
			inkl. mva
























LOGG FOR PERIODISK SERVICE

Service 7	Service 8	Service 9
Dato: 24.06.2019	Dato: 1.10.2019	Dato: 1.06.2020
Kilometerstand: 120421	Kilometerstand: 148702	Kilometerstand: 150446
Stempel og underskrift fra servicevesen:	Stempel og underskrift fra servicevesen:	Stempel og underskrift fra servicevesen:

Service 10	Service 11	Service 12
Dato: 3.11.22	Dato: 1.12.22	Dato: 1.12.22
Kilometerstand: 194584	Kilometerstand: 200000	Kilometerstand: 200000
Stempel og underskrift fra servicevesen:	Stempel og underskrift fra servicevesen:	Stempel og underskrift fra servicevesen:

Fyll ut i den halve hver gang bilen er inne til periodisk service





Utført 09.09.2026

SYSTEM		ANTALL
ABS/ASC - Diagnose		0
Kollisjonspute - Diagnose		0
4N14 - Diesel		0
AWC - Diagnose		2
U0401	Motor (CAN melding) periodisk	
C123C	Følergruppe defekt periodisk	
Automatgirkasse - Diagnose		0
Instrument - Diagnose		0
Startsperre - Diagnose		0
Klimakontroll - Diagnose		0
ACC/FCM - Adaptiv cruisekontroll/forward collision mitigation		3
C1776	ACC-systemet mislykkes oppdaget (ENG) periodisk	
C1777	ACC-systemet mislykkes oppdaget (ASC) periodisk	
C1753	Aktiv cruise control / Forward Collision Mitigation, radarblokkering oppdaget periodisk	
Filholderassistent - Diagnose		0
Sentralt organ - ETACS		0
Sentralt organ - One touch start stop		0
Sentralt organ - Strøm bakluke		0
Styring - Styring		0
Styring - Styrevinkelgiver		0
Infotainment - Display audio		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	Uke 3, 2024

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.08.2025	220218

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasjer
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Dieselpumpe/dyser/gløding
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremsekraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasjer
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Tepper/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant