




HYUNDAI KONA / OSE 2WD

TESTDATO: 15.07.2026



CHASSISNR: TMAK581GFPJ083071

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side


IDENTITET

✓


ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

✓


EKSTERIØR

✓


LYS

🔍


MOTOR

✓


HJULOPPHENG/STYRING

✓


BREMSER

✓


GIR OG DRIVLINJE

✓




INTERIØR





✓




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Lys			
1.1 Lys foran -	Dugg/fukt. Fukt i begge øvre lykter foran. Dette er garanti sak.	oppe, begge foran	
		inkl. mva	







Utført 15.07.2026

SYSTEM	ANTALL
ESP - Diagnose	0
Kollisjonspute - Diagnose	0
Instrument - Diagnose	0
Smart nøkkelenhet - SMK	0
CCM (charge control module) - Diagnose	1
C182C00 Forsyningsutstyr for elektrisk kjøretøy (EV SE) funksjonsfeil	
VCU/LDC - Hybrid control unit/Low voltage DC/DC converter	0
HEV/MCU - Hybrid/electric vehicle motor control unit	0
BMS - Battery management system	0
Integrert kjøretøylader (OBC) - Diagnose	0
Elektronisk veksler - E-Shifter	0
System for overvåking av dekktrykk - TPMS	0
LKAS - Lane Keeping Assist	0
FCA - Forward collision warning system	0
EPS - Power steering	0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM	0
Smart koblingsboks - Diagnose	0
HUD - Head up display	0
Forsterker - Diagnose	0
WPC - Wireless power charger	0
Ryggekamera - RVM	0
Nødanrop - eCall	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	Uke 2, 2023

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,5 !	2,5 !
AKSEL 2	2,5 !	2,5 !

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-6	Uke 20, 2022

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	6,5	6,5
AKSEL 2	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Ja

☒ Kontrollert |
 ☐ Ikke kontrollert |
 ☒ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

Eksteriør

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

Motor

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

Bremser

- ☒ Bremsefunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

Interiør

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant