

VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE / P 4WD
TESTDATO: 09.06.2026
KODE: 2045473

 VH96283	 107 990 KM	 23.04.2018 Førstegang registrert	 Hybr(B)
--	---	--	--

CHASSISNR: YV1PWBANDJ1061538	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Bruksmerker i lakk	
1.2 Speil	.	
1.3 Dekk/Felger	Bruksmerker på felger	
1.4 Støtfanger	Små riper	
1.5 Støtfanger	Bruksmerker	
1.6 Tak	Noen steinsprang	
2. LYS		
2.1 Lys bak	Små riper i glass	
3. MOTOR		
3.1 Service	.	
4. INTERIØR		
4.1 Dørtrekk	Riper i dørtrekk	
4.2 Dørtrekk	Merker i interiør	



1.3 Bruksmerker på felger




1.4 Små riper




1.4 Små riper




1.4 Små riper




1.5 Bruksmerker




1.5 Bruksmerker



1.5 Bruksmerker




1.6 Noen steinsprang




2.1 Små riper i glass




2.1 Små riper i glass



3.1 .



3.1 .



3.1 .




4.1 Riper i dørtrekk



4.2 Merker i interiør









SERVICE OG VEDLÆGGEHOLD

Service-dokumentasjon
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.
 Verkstedet registrerer essensfæra i sin originale Vekstervence.
 Husk å utføre vedlikeholdstjeneste i fôdd med ser-viceintervallene.

Service nr.	Utløst Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Type service	Veilikeholdstjeneste	Utskrift og filtrykk	Bemerkning
1	17970	7/5-19	37927		NORD BIL Tungveien 2 - 7047 Transtôhøi Tlf: 73 99 25 00 - www.nordbil.no		
2	33696	6/5-2020	129077		NORD BIL Tungveien 2 - 7047 Transtôhøi Tlf: 73 89 43 00 - www.nordbil.no		Bensvevasker

SERVICE OG VEDLÆGGEHOLD

Service nr.	Utløst Km	Dato	Arbeidsordre nr.	Type service	Veilikeholdstjeneste	Utskrift og filtrykk	Bemerkning
3	44833	23.04.2021	804858		NORD BIL Tlf: 73 894 300 Transtôhøi S. Mass		
4	54833	1/6-22	789732		Bil i Nord AS Verkstedsveien 3, 8400 Sortland Tlf: 76 11 52 00 - www.bilinnord.no Org. nr. NO 893 666 000 MVA		
5	66775	21/9-23	89566		BILNORD Bil i Nord AS ved Harstad Kubbeveien 11 8488 Harstad Org. nr. NO 666 220 MVA		

44 Servicenr. 6

Utløst: 091207
Kun: 13.06.24
Date: 13.06.24
Arbeidsordre nr. 2.2631

BILINORD
Bil i Nord AS a.s. Harstad
Kjøkkeløstvei 1 1448 Harstad
Org.nr. NO 995 666 280 MVA

Servicenr. 7

Utløst: 03982
Kun: 18.07.2025
Date: 18.07.2025
Arbeidsordre nr. 089847

Type service
Vedlikeholdservice
Bil i Nord AS
Kjøkkeløstvei 1, 1448 Harstad
Tlf. 77 05 70 00 Fax 77 05 70 08
Org.nr. NO 995 666 280 MVA

Servicenr. 8

Utløst:
Kun:

Date:
Arbeidsordre nr.:

Type service
Vedlikeholdservice

Etiske spør og tilbakemeldinger

Bemerkning

Etiske spør og tilbakemeldinger

Bemerkning

Etiske spør og tilbakemeldinger

Bemerkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 41, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.07.2025	93982

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.